


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **MV-008** Data rilievo **2012/07/1** Rilievatore **PA** Comune: **Monteveglia**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. i Boschi di sopra** Toponimo: **Boschi Di Sopra**
 Indirizzo: **Via Montebudello 12 - [via Montebudello 10]** Complesso edilizio: N. elementili: **2**




Longitudine 11.071012 Latitudine 44.490291855

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

SCHEDE PRG

Collocazione	Comune: monteveglia	Piano - Indagine	Indirizzo: via montebudello 12	Scheda: via montebudello 12 14 20 - casone 1.jpg
--------------	---------------------	------------------	--------------------------------	--

faldone 3

SCHEDE PRG

Collocazione	Comune: monteveglia	Piano - Indagine	Indirizzo: via montebudello 8	Scheda: via montebudello 8 10 12 - boschi di sopra 3.jpg
--------------	---------------------	------------------	-------------------------------	--

faldone 3

EDIFICIO

MV-008.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Montebudello 12 - [via Montebudello 10]**

Catasto Foglio Particella

1 109INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV008011.jpg

2012_08_22 17_59_11

EDIFICIO

MV-008.02

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Montebudello 10 - [via Montebudello 12]

Catasto Foglio Particella

1 110INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico 

Edificio Accessorio non rilevante



MV008021.jpg

2012_08_22 17_59_32

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**usi misti**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale**edificio di recente costruzione**

Compromissione (imm., materiali)

Totale**edificio di recente costruzione o recupero tota**

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

difficoltà di accesso