


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **MV-080** Data rilievo **2012/07/1** Rilievatore **PA** Comune: **Monteveglia**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo: **Cavalletto**
 Indirizzo: **Via Puglie 7** Complesso edilizio: ☐ N. elementali: **3**



Longitudine 11.1273837 Latitudine 44.4863554

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore
☐ Significativo
☐ Compromesso
 Tipo di uso ☒ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☒ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☐ Cortile privato ☐ Indiretto ☐ Alberature di pregio
☐ Parcheggio privato Mediato da ☒ Alberature
☐ Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **prato**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

MV-080.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Puglie 7**

Catasto Foglio Particella

7 74

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



MV080011.jpg

2012_08_31 17_50_40

EDIFICIO

MV-080.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - MagazzinEdificio di origine storica ☐Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Puglie 7**

Catasto Foglio Particella

7 74INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐☒ Edificio Accessorio non rilevante☐

MV080021.jpg

2012_08_31 17_44_25



MV080022.jpg

2012_08_31 17_47_02

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Agricoltura e allevamento**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-080.03

Tipologia originaria

Edificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Puglie 7]**

Catasto Foglio Particella

7 74INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

MV080031.jpg

2012_08_31 17_50_15



MV080032.jpg

2012_08_31 17_50_29