


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. <b>MV-258</b>	Data rilievo <b>2012/07/1</b>	Rilevatore <b>PA</b>	Comune: <b>Monteveglia</b>
OrigineStorica <input checked="" type="checkbox"/>	Contesto storico: <input type="checkbox"/>		Territorio: <b>RURALE</b>
Località: <b>Case Sparse</b>	IGM: <b>C. Driano</b>	Toponimo: <b>Casetta</b>	
Indirizzo: <b>Via Campomaggiore 6</b>		Complesso edilizio: <input type="checkbox"/>	N. elementili: <b>3</b>



Longitudine 11.0898223 Latitudine 44.4509199

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### SCHEDE PRG

Collocazione	Comune: <b>monteveglia</b>	Piano - Indagine	Indirizzo: <b>via campomaggiore 6</b>	Scheda: <b>via campomaggiore 6 - casetta 150.jpg</b>
--------------	----------------------------	------------------	---------------------------------------	--

faldone 2

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: <input type="checkbox"/>	Congruità contesto/edificio <input type="checkbox"/>	Rapporto edificio / contesto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Grande valore</b>
			<input type="checkbox"/> <b>Significativo</b>
			<input type="checkbox"/> <b>Compromesso</b>

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da	<b>viabilità locale</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni					
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni					
	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

## EDIFICIO

<b>MV-258.01</b>	Tipologia originaria	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>
Territorio: <b>RURALE</b>	Indirizzo	Catasto Foglio Particella	<b>37</b>	<b>111</b>	
INDAGINI: <b>aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE</b>					
Note					
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>
		Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>		



MV258011.jpg

2012\_09\_18 10\_42\_41



MV258012.jpg

2012\_09\_18 10\_43\_32

## EDIFICIO

**MV-258.02**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Catasto Foglio Particella

**37 111**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV258023.jpg

2012\_09\_18 10\_42\_41

## EDIFICIO

**MV-258.03**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Campomaggiore 6**

Catasto Foglio Particella

**37 111**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV258031.jpg

2012\_09\_18 10\_44\_05

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Grave**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave****in ristrutturazione**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio: