AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **MV-318** Data rilievo **2012/07/1** Riilevatore **PA** Comune: **Monteveglio**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**

Località: **Corallo-Sveglia** IGM: **Muzzano** Toponimo: **Muzzano Nuovo**

Indirizzo: Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **2**



Longitudine 11.1085726 Latitudine 44.494497195 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

EDIFICIO

MV-318.01 Tipologia originaria

Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo

Catasto Foglio Particella **5** **41**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **parzialmente accessibile**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

MV318011.jpg 2012_08_29 19_06_40

MV318012.jpg 2012_08_29 19_08_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	**Non utilizzato**	**-**
Piano primo	**Non utilizzato**	**-**
Piano secondo		
Altri piani superiori N :		
Accessori non storici		

Note: **parzialmente accessibile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Grave**	**stato di abbandono**
Compromissione (imm., materiali)		**non valutabile**
Stato di conservazione / degrado	**Forte degrado, rudere**	

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**irrilevante**
Note sull'edificio:	**difficile valutazione dell'immobile per le scarse condizioi di fruibilità**

EDIFICIO

MV-318.02 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo Catasto Foglio Particella **5** **42**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inaccessibile**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

MV31802.jpg 2012_08_29 19_04_10

MV318022.jpg 2012_08_29 19_05_15

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	**Non utilizzato**
Piano primo	**Non utilizzato**
Piano secondo	
Altri piani superiori N :	
Accessori non storici	

Note: **inaccessibile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero**
Compromissione (imm., materiali)	**Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**Medio**

Note sull'edificio: