# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

### AMBITO

Scheda n. **MV-319** Data rilievo **2012/07/1** Riilevatore **PA** Comune: **Monteveglio**

OrigineStorica ☐ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**

Località: **Ca Rossa** IGM: Toponimo: **C. Rossa**

Indirizzo: **Via Rimondello 21 - [via Rimondello 19]** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**

Longitudine 11.1124710 Latitudine 44.48373699 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000




Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☑ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☑ **Giardino/parco privato** ☐ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato** Altro:

Rapporto con la strada ☑ **Direttto** ☐ **Indiretto** Mediato da

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☐ **Alberature di pregio** ☑ **Alberature** ☐ **Siepi** Altro:

Materiale pavimentazioni

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni
- ☐ **Grande valore ambientale**
- ☑ **Valore ambientale**
- ☐ **Valore ambientale compromesso**

Note:

## EDIFICIO

**MV-319.01** Tipologia originaria — Edificio di origine storica ☐ — Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Rimondello 21 - [via Rimondello 19]** Catasto Foglio Particella **17** **241**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☑ Edificio Accessorio non rilevante ☐

MV319011.jpg 2012_08_31 16_03_14

MV319012.jpg 2012_08_31 16_01_51

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | | |
|---|---|---|
| Alterazione tipologica | **Totale** | |
| Compromissione (imm., materiali) | **Totale** | **edificio ristrutturato** |
| Stato di conservazione / degrado | **Buono** | |

Presenza di elementi aggiunti: ☐

Incongruità del fabbricato : ☐

Presenza elementi di pregio ☐

Valore architettonico complessivo **Irrilevante**

Note sull'edificio: