


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **MV-514**      Data rilievo **2012/07/1**      Rilievatore **PA**      Comune: **Monteveglia**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Stiore**      IGM: **Stiore**      Toponimo: **Sant'Egidio**  
 Indirizzo: **Via Sant' Egidio 87 - Via Sant' Egidio 10**      Complesso edilizio:       N. elementili: **6**



Longitudine 11.1209018      Latitudine 44.4734996416667

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da       Alberature  
 Siepi

Altro:      Altro:

Materiale pavimentazioni      autobloccanti

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

**Grande valore ambientale**

Note:

**Valore ambientale**

**Valore ambientale compromesso**

## EDIFICIO

**MV-514.01**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Sant' Egidio 18 - [via Sant' Egidio 16]**

Catasto Foglio Particella

**28**

**26**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico



Edificio Accessorio non rilevante



MV514011.jpg

2012\_10\_25 11\_11\_19

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :



Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-514.02**


Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Sant' Egidio 18 - [via Sant' Egidio 16]**

Catasto Foglio Particella

**28 26**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV514021.jpg

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Accessori alla residenza**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-514.03**


Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Manufatt**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Sant' Egidio 16 - [via Sant' Egidio 18]**

Catasto Foglio Particella

**28 25**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV514031.jpg

2012\_10\_25 17\_00\_21

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Uso parziale****Residenza**

Piano primo

**Uso parziale****Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-514.04**


Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Sant' Egidio 14 - [via Sant' Egidio 16]**

Catasto Foglio Particella

**28 62**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV514041.jpg

2012\_10\_25 17\_00\_59

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Accessori alla residenza**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-514.05**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Sant' Egidio 12 - Via Sant' Egidio 10**

Catasto Foglio Particella

**28 20**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV514051.jpg

2012\_10\_25 17\_03\_53

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-514.06**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Sant' Egidio 87 - Via Sant' Egidio 10**

Catasto Foglio Particella

**28 20**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

MV514061.jpg

2012\_10\_25 17\_03\_15

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Autorimesse n.**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrelevante**

Note sull'edificio: