AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **MV-516** Data rilievo **2012/07/1** Riilevatore **PA** Comune: **Monteveglio**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**

Località: **Case Sparse** IGM: **Oliveto** Toponimo: **Sant'egidio**

Indirizzo: Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.1221037 Latitudine 44.47425663 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione ***Sant'Egidio*** Insediamenti: ***insediamento religioso: Oratorio***

Edifici: epoca: ***1929*** vincolo:

Ricostruito dopo il terremoto del 1929, Vialetto di tigli, edificio porticato. Distrutto dal terremoto, ora non ha particolari pregi.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☐ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☑ **Giardino/parco privato** ☐ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato**
Altro:

Rapporto con la strada ☑ **Direttto** ☐ **Indiretto**
Mediato da

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☑ **Alberature di pregio** ☐ **Alberature** ☐ **Siepi**
Altro:

Materiale pavimentazioni **prato**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni
Note:

☐ **Grande valore ambientale**
☑ **Valore ambientale**
☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

MV-516.01 Tipologia originaria **Edificio religioso - Oratorio, Cappel** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo Catasto Foglio Particella **28** **A**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

MV516011.jpg 2012_10_25 16_59_03

MV516012.jpg 2012_10_25 16_57_35

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato
Piano primo
Piano secondo
Altri piani superiori N :
Accessori non storici
Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Assente**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: ☐
Incongruità del fabbricato : ☐
Presenza elementi di pregio ☐
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio: