

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **MV-522** Data rilievo **2012/07/1** Rilievatore **PA** Comune: **Monteveglia**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**


Località: **Monteveglia Capoluogo** IGM: **Pal.zo Comunale** Toponimo: **Municipio**

Indirizzo: **Viale Dei Martiri 8 - Viale Dei Martiri 6** Complesso edilizio: N. elementili: **16**



Longitudine 11.1001716 Latitudine 44.471223414375

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

MV-522.01

Tipologia originaria

Edificio a tipologia produttiva - Cap

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Viale Dei Martiri 16 - Viale Dei Martiri 16/1

Catasto Foglio Particella

26 169

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



MV522011.jpg

2012_10_23 12_50_17

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Artigianato di produzione

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.02

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[viale Dei Martiri 10/2] - [viale Dei Martiri 12]**

Catasto Foglio Particella

26 168INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522021.jpg

2012_10_23 12_51_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale

Compromissione (imm., materiali)

Totale**edificio ristrutturato**

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.03

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Viale Dei Martiri 14/2 - Viale Dei Martiri 14**

Catasto Foglio Particella

26 156

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



MV522031.jpg

2012_10_23 12_09_06

EDIFICIO

MV-522.04

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 12/1 - Viale Dei Martiri 12**

Catasto Foglio Particella

26 168INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522041.jpg

2012_10_23 12_10_29



MV522042.jpg

2012_10_23 12_50_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.05

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 10/2 - Viale Dei Martiri 10/1**

Catasto Foglio Particella

26 179INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522051.jpg

2012_10_23 12_10_36

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Usi misti**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale

Compromissione (imm., materiali)

Totale

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.06

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 6 - [viale Dei Martiri 10/2]**

Catasto Foglio Particella

26 155INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MV-522.07

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 6 - [viale Dei Martiri 10/2]**

Catasto Foglio Particella

26 155INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522071.jpg

2012_10_23 12_48_23

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Autorimesse n.**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.08


Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 6 - [viale Dei Martiri 4]**

Catasto Foglio Particella

26 155INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522081.jpg

2012_10_23 12_12_35

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Usò parziale**Artigianato di produzione**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Irrilevante**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.09

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[piazza Liberta' 3/2] - [piazza Liberta' 3/1]**

Catasto Foglio Particella

26 144INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non raggiungibile**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MV-522.10

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 8 - Viale Dei Martiri 6**

Catasto Foglio Particella

26 147INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522101.jpg

2012_10_23 12_11_04

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Uffici e studi**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.11

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 4 - [viale Dei Martiri 2]**

Catasto Foglio Particella

26 84INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522111.jpg

2012_10_23 12_12_43

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Autorimesse n.
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	
Accessori non storici		
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica
Compromissione (imm., materiali)
Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato :
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Irrilevante**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.12


Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Piazza Liberta' 3/2 - [piazza Liberta' 3/1]**

Catasto Foglio Particella

26 144INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522121.jpg

2012_10_23 12_14_10

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Autorimesse n.**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.13

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Liberta' 3/1 - Piazza Liberta' 3**

Catasto Foglio Particella

26 144INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522131.jpg

2012_10_23 12_13_59

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Totale

Compromissione (imm., materiali)

Totale

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MV-522.14

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Viale Dei Martiri 2 - Viale Dei Martiri 2/1**

Catasto Foglio Particella

26 47INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MV-522.15

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Liberta' 1/1 - Piazza Liberta' 1**

Catasto Foglio Particella

26 149INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MV-522.16

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Liberta' 9 - Piazza Liberta' 5/1**

Catasto Foglio Particella

26 50INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

MV522161.jpg

2012_10_23 12_15_11



MV522162.jpg

2012_10_23 12_31_20

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Usi misti**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Grave

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

BuonoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato: Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

PT Bar