


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **MV-523**      Data rilievo **2012/07/1**      Rilievatore **PA**      Comune: **Monteveglia**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Monteveglia Capoluogo**      IGM: **Pal.zo Comunale**      Toponimo: **Municipio**  
 Indirizzo: **Via Della Costituzione 7/3 - Via Della Costituzione 7**      Complesso edilizio:       N. elementili: **12**



Longitudine 11.1015667      Latitudine 44.4703655158333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da       Alberature  
 Siepi

Altro:      Altro:

Materiale pavimentazioni      **prato**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**MV-523.01** Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Dei Ponti 4 - Via Dei Ponti 2**

Catasto Foglio Particella

**26 145**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato**

**Usi misti**

Piano primo

**Non utilizzato**

**Residenza**

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Aperture**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.02**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Dei Ponti 4] - [via Dei Ponti 2]**

Catasto Foglio Particella

**26 145**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non accessibile**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

## EDIFICIO

**MV-523.03**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Dei Ponti 2 - Piazza Liberta' 11**

Catasto Foglio Particella

**26 88**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **collegato al MV-523.01**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV523031.jpg

2012\_10\_23 12\_15\_30

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Commercio al minuto**

Piano primo

**Non utilizzato****Residenza**

Piano secondo

**Non utilizzato****Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note: **collegato al MV-523.01**

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.04**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[piazza Liberta' 25] - [piazza Liberta' 23]**

Catasto Foglio Particella

**26 116**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

MV523041.jpg

2012\_10\_23 12\_25\_01

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Servizi pubblici**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.05**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Liberta' 17 - Piazza Liberta' 21**

Catasto Foglio Particella

**26 115**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV523051.jpg

2012\_10\_23 12\_16\_42

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Usi misti**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.06**


Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[piazza Liberta' 25] - [piazza Liberta' 23]**

Catasto Foglio Particella

**26 116**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV523061.jpg

2012\_10\_23 12\_24\_40

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Usi misti**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.07**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Costituzione 3 - [via Della Costituzione 5]**

Catasto Foglio Particella

**26 591**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

MV523071.jpg

2012\_10\_23 12\_23\_50

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.08**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Piazza Liberta' 23 - Piazza Liberta' 25**

Catasto Foglio Particella

**26 116**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV523081.jpg

2012\_10\_23 12\_16\_37

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Commercio al minuto**

Piano primo

**Completamente in uso****Uffici e studi**

Piano secondo

**Completamente in uso****Uffici e studi**

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

**edificio ristrutturato**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.09**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Della Costituzione 7] - [via Della Costituzione 7/3]**

Catasto Foglio Particella

**26 76**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

MV523091.jpg

2012\_10\_23 13\_16\_48

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Autorimesse n.**

Piano primo

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Compromissione (imm., materiali)

Stato di conservazione / degrado

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MV-523.10**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Costituzione 5 - [via Della Costituzione 7]**

Catasto Foglio Particella

**26 76**INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**MV-523.11**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Costituzione 7/3 - Via Della Costituzione 7**

Catasto Foglio Particella

**26 77**INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

## EDIFICIO

**MV-523.12**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Della Costituzione 5 - Via Della Costituzione 7**

Catasto Foglio Particella

**26 76**INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante