



Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	<b>ghiaia, porfido</b>				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				


## EDIFICIO

<b>SV-056.01</b>	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio:	<b>RURALE</b>	Indirizzo	<b>Via Monte Di Vignola 25 - [via Monte Di Vignola 25/c]</b>		Catasto Foglio Particella	<b>39 210</b>	
INDAGINI: <b>aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE</b>							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv05601.1.jpg

2012\_09\_21 16\_07\_45



Sv05601.2.jpg

2012\_09\_21 16\_08\_39



Sv05601.3.jpg

2012\_09\_21 16\_08\_47

## EDIFICIO

**SV-056.02**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Monte Di Vignola 25/c - Via Monte Di Vignola 25/**

Catasto Foglio Particella

**39 35**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv05602.1.jpg

2012\_09\_21 16\_08\_10

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Autorimesse n.</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Usi misti</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Totale</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : **Aperture, Aperture a garage, Scale esterne, Strutture in c.a. a vista**Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-056.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 

Territorio:

Indirizzo **VIA MONTE DI VIGNOLA 25/A**

Catasto Foglio Particella

**39 35**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv05603.1.jpg

2012\_09\_21 16\_09\_38

## EDIFICIO

**SV-056.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 


Territorio:

Indirizzo **[VIA MONTE DI VIGNOLA 25]**

Catasto Foglio Particella

**39 210**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv05604.1.jpg

2012\_09\_21 16\_10\_10