

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-075** Data rilievo **09.21** Rilievatore _____ Comune: **Savigno**

OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**


Località: **Case Sparse** IGM: **T.re Bonini** Toponimo: **Bedoste**

Indirizzo: **Via Vignola Dei Conti 1078/a** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **2**



Longitudine 11.1239321 Latitudine 44.349498265

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore**

☐ **Significativo**

☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada ☐ **Diretto** Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**

☒ **Cortile privato** ☐ **Indiretto** ☐ **Alberature di pregio**

☐ **Parcheggio privato** Mediato da ☒ **Alberature**

Altro: _____ Altro: ☐ **Siepi**

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-075.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Vignola Dei Conti 1078/a**

Catasto Foglio Particella

37 13

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv07501.1.jpg

2012_09_21 15_20_09



Sv07501.2.jpg

2012_09_21 15_19_35

EDIFICIO

SV-075.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

 Edificio di origine storica ☒

 Complesso edilizio: ☐

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **[via Vignola Dei Conti 1078/a]**

Catasto Foglio Particella

37 263

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente ☐


 NonAccessibile ☐

 NonStorico ☐

 Edificio Accessorio non rilevante ☐


Sv07502.1.jpg

2012_09_21 15_21_12



Sv07502.2.jpg

2012_09_21 15_20_51



Sv07502.3.jpg

2012_09_21 15_19_41

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale
Usi misti

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Piccoli ampliamenti
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		Potenzialmente elevato
Note sull'edificio:		