

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

AMBITO

Data rilievo **09.25**Rilevatore **mb**


Comune: **Savigno**

Territorio: **RURALE**

Toponimo: **Bora Di Sopra**


Complesso edilizio: ☐

N. elementili: **3**



Longitude 11.0431515 Latitude 44.37793766333333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto

- ☐ Grande valore
- ☐ Significativo
- ☐ Compromesso

☐ Sistemazione formale

☒ Alberature di pregio

☒ Alberature

Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☒ **Grande valore ambientale**

Note:

☐ **Valore ambientale**

☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

SV-094.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Malcantone 4671/a - Via Malcantone 4671/c**

Catasto Foglio Particella

13 133

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☒



Sv09401.1.jpg

2012_09_25 16_44_53



Sv09401.2.jpg

2012_09_25 16_46_11

EDIFICIO

SV-094.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

 Edificio di origine storica ☒

 Complesso edilizio: ☒

 Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Malcantone 4671/c - Via Malcantone 4671/a

Catasto Foglio Particella

13
134

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente ☐

 NonAccessibile ☐

 NonStorico ☐

 Edificio Accessorio non rilevante ☐


Sv09402.1.jpg

2012_09_25 16_42_59



Sv09402.2.jpg

2012_09_25 16_46_49



Sv09402.3.jpg

2012_09_25 16_44_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale
Residenza

Piano primo

Uso parziale
Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado **Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti: ☒ **Tettoie**
Incongruità del fabbricato : ☒ **Inferriate, Tettoie, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio ☐
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-094.03 Tipologia originaria - Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐

Territorio: Indirizzo **VIA MALCANTONE 4671/A** Catasto Foglio Particella **13 132**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv09403.1.jpg

2012_09_25 16_45_28



Sv09403.2.jpg

2012_09_25 16_48_12