


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-106** Data rilievo **09.25** Riilevatore **bm** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Casette** Toponimo: **Rosa**
 Indirizzo: **Via Ridarzola 637** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.0285202 Latitudine 44.36688689

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-106.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Ridarzola 637

Catasto Foglio Particella

14 280

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv10601.1.jpg

2012_09_25 12_20_37



Sv10601.2.jpg

2012_09_25 12_21_30

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato

Residenza

Piano primo

Non utilizzato

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Inferriate, Strutture in c.a. a vista

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio: