


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-116** Data rilievo **09.25** Riilevatore **bm** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Tinzane** Toponimo: **Ca' Pinzane Di Sopra**
 Indirizzo: **Via S. Biagio 2181/c - Via S. Biagio 2181/a** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.0349934 Latitudine 44.36816367

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-116.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via S. Biagio 2181/c - Via S. Biagio 2181/a

Catasto Foglio Particella

14 206

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **del 1800**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv11601.1.jpg

2012_09_25 12_12_24



Sv11601.2.jpg

2012_09_25 12_32_57



Sv11601.3.jpg

2012_09_25 12_32_13

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **del 1800**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Inferriate**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio: