


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-134**      Data rilievo **09.25**      Rilievatore \_\_\_\_\_      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **Spedale**      Toponimo: **Ospitale**  
 Indirizzo: **Via Forca 3818/f**      Complesso edilizio:       N. elementili: **3**



Longitudine 11.0429302      Latitudine 44.3732524233333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da \_\_\_\_\_       Alberature  
 Siepi

Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_

Materiale pavimentazioni      **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

**Grande valore ambientale**

Note:

**Valore ambientale**

**Valore ambientale compromesso**

## EDIFICIO

**SV-134.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Forca 3818/f**

Catasto Foglio Particella

**15**

**24**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv13401.1.jpg

2012\_09\_25 17\_05\_15



Sv13401.2.jpg

2012\_09\_25 17\_11\_10

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato**

-

Piano primo

**Non utilizzato**

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Leggero**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero**

Stato di conservazione / degrado

**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-134.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **[VIA FORCA 3818/F]**Catasto Foglio Particella **15 47**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv13402.1.jpg

2012\_09\_25 17\_11\_12

## EDIFICIO

**SV-134.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **[VIA FORCA 3818/F]**Catasto Foglio Particella **15 48**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv13403.1.jpg

2012\_09\_25 17\_11\_14