


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-143** Data rilievo **08.03** Rilievatore **br** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo: **Il Rio**
 Indirizzo: **Via Del Lamaro 949 - Via Del Lamaro 973** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.0913838 Latitudine 44.32411948

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note: **serie di costruzioni in legno e lamiera**

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-143.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Del Lamaro 949 - Via Del Lamaro 973**

Catasto Foglio Particella

47 504

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv143011.jpg

2012_08_03 10_26_26



Sv143012.jpg

2012_08_03 10_27_31



Sv143013.jpg

2012_08_03 10_26_53



Sv143014.jpg

2012_08_03 10_27_38



Sv143015.jpg

2012_08_03 10_28_12



Sv143016.jpg

2012_08_03 10_28_21

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Usi misti
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave	non piu fienile
Compromissione (imm., materiali)	Grave	probabile completo rifacimento
Stato di conservazione / degrado	Buono	mediocre retro deposito

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	-	
Note sull'edificio:		tamponature