


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-149**      Data rilievo **13/07/201**      Rilievatore **bm**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **Forca**      Toponimo: **Forca**  
 Indirizzo: **Via Forca 1256/a - Via Forca 1256/b**      Complesso edilizio:       N. elementili: **2**



Longitudine 11.0504858      Latitudine 44.37547361

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da  Siepi

Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_

Materiale pavimentazioni      **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:  cumuli

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-149.01**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Forca 1256/a - Via Forca 1256/b**

Catasto Foglio Particella

**16 602**

INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-149.02**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Manufatt**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Forca 1256 - [via Forca 1256/b]**

Catasto Foglio Particella

**16 601**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv14902.1.jpg

2012\_09\_25 15\_18\_41



Sv14902.2.jpg

2012\_09\_25 15\_17\_53

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Forte degrado, rudere</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Piccoli ampliamenti</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>	

Note sull'edificio: