


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-153** Data rilievo **09.18** Rilievatore _____ Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Sambuca** Toponimo: **Scardazza**
 Indirizzo: **Via Scardazzo 683 - [via Scardazzo 738]** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.0649846 Latitudine 44.39432753

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da _____ Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-153.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Scardazzo 683 - [via Scardazzo 738]**

Catasto Foglio Particella

3 101

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile


NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante




Sv15301.1.jpg

2012_09_18 10_37_17



Sv15301.2.jpg

2012_09_18 10_37_53



Sv15301.3.jpg

2012_09_18 10_38_01

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Usò parziale

Residenza

Piano primo

Usò parziale

Residenza

Piano secondo

Usò parziale

Residenza

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado **Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Tettoie**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio: