

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-155** Data rilievo **13/07/201** Rilievatore _____ Comune: **Savigno**

OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**


Località: **Case Sparse** IGM: **Chiesa Nuova** Toponimo: **Vescogna**

Indirizzo: **Via S. Biagio 354 - [via S. Biagio 354/a]** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **2**



Longitudine 11.0523076 Latitudine 44.366932545

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore

☐ Significativo

☐ Compromesso

Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☐ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale

☒ Cortile privato ☒ Indiretto ☐ Alberature di pregio

☐ Parcheggio privato Mediato da ☒ Alberature

Altro: _____ Altro: ☒ Siepi

Materiale pavimentazioni **porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:	☒	cumuli e baracche
Qualità complessiva degli spazi esterni	☐	Grande valore ambientale
Note:	☐	Valore ambientale
	☒	Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-155.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica ☐Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via S. Biagio 354 - [via S. Biagio 354/a]**

Catasto Foglio Particella

17 198INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☒ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO

SV-155.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via S. Biagio 354 - [via S. Biagio 354/a]**

Catasto Foglio Particella

17 198INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv15502.1.jpg

2012_09_25 11_20_18



Sv15502.2.jpg

2012_09_25 11_19_44

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Inferriate, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	Medio	
Note sull'edificio:		