


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-169**      Data rilievo **08.03**      Riilevatore **df**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **Sarto**      Toponimo: **Il Lago**  
 Indirizzo: **VIA MALCANTONE 2910**      Complesso edilizio:       N. elementili: **5**



Longitudine 11.0493169      Latitudine 44.380527898

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da  Alberature  
 Siepi

Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido, laterizio**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

**Grande valore ambientale**

Note:

**Valore ambientale**

**Valore ambientale compromesso**

## EDIFICIO

**SV-169.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Malcantone 2878 - Via Malcantone 2910**

Catasto Foglio Particella

**16**

**61**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv169011.jpg

2012\_08\_03 12\_42\_33



Sv169012.jpg

2012\_08\_03 12\_51\_51



Sv169013.jpg

2012\_08\_03 12\_43\_00



Sv169015.jpg

2012\_08\_03 12\_51\_55



Sv169016.jpg

2012\_08\_03 12\_43\_46

### USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Usi misti</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		<b>Completamente in uso</b>	<b>autorimessa</b>
Note:			

### ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>	
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>	<b>scale esterne, aperture, tettoia</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>	

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Scale esterne, Tettoie</b>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Edicole</b>
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>
Note sull'edificio:		

## EDIFICIO

**SV-169.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 

Territorio:

Indirizzo **VIA MALCANTONE 2910**

Catasto Foglio Particella

**16 61**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Nsv162022.jpg

2012\_08\_03 12\_45\_01



Nsv162021.jpg

2012\_08\_03 12\_44\_43

## EDIFICIO

**SV-169.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 

Territorio:

Indirizzo **[VIA MALCANTONE 2910]**

Catasto Foglio Particella

**16 369**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Nsv169032.jpg

2012\_08\_03 12\_45\_44



Nsv169031.jpg

2012\_08\_03 12\_45\_23

## EDIFICIO

**SV-169.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **[VIA MALCANTONE 2878]**Catasto Foglio Particella **16 64**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Nsv169042.jpg

2012\_08\_03 12\_49\_49



Nsv169041.jpg

2012\_08\_03 12\_50\_08

## EDIFICIO

**SV-169.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **[VIA MALCANTONE 2910]**Catasto Foglio Particella **16 369**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **edificio ricostruito secondo piano**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Nsv16905.jpg

2012\_08\_03 12\_46\_31