


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-181** Data rilievo **08.03** Rilievatore **df** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo: **Chiaraboccola**
 Indirizzo: **VIA MALCANTONE 586/A** Complesso edilizio: N. elementili: **2**



Longitudine 11.0664822 Latitudine 44.380714745

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-181.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Malcantone 586/a]**

Catasto Foglio Particella

9 530

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **presente un forno**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv181011.jpg

2012_08_03 11_07_15



Sv181012.jpg

2012_08_03 11_07_53



Sv181013.jpg

2012_08_03 11_08_18

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Usa parziale

Agricoltura e allevamento

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **presente un forno**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre/Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Aperture**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Irrilevante**
Note sull'edificio: **tamponato**

EDIFICIO

SV-181.02 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: Indirizzo **VIA MALCANTONE 586/A** Catasto Foglio Particella **9 530**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv181021.jpg

2012_08_03 11_09_26



Sv181022.jpg

2012_08_03 11_08_39