


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **SV-198** Data rilievo **07.30** Rilievatore _____ Comune: **Savigno**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☒ Territorio: **URBANO**
 Località: **Savigno** IGM: **Savigno** Toponimo: **Staz.e Cc.**
 Indirizzo: **Via Della Liberta' 64 - Via Della Liberta' 66** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.0755956 Latitudine 44.39298531

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒ Congruità contesto/edificio ☒ Rapporto edificio / contesto ☒ **Grande valore**
☐ **Significativo**
☐ **Compromesso**
 Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada ☒ **Diretto** Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**
☒ **Cortile privato** ☐ **Indiretto** ☐ **Alberature di pregio**
☐ **Parcheggio privato** Mediato da ☒ **Alberature**
☐ **Siepi**
 Altro: _____ Altro: _____
 Materiale pavimentazioni **ghiaia**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☐ Valore ambientale

☒ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-198.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Della Liberta' 64 - Via Della Liberta' 66

Catasto Foglio Particella

4 113

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv198011.jpg

2012_07_30 15_11_05



Sv198012.jpg

2012_07_30 15_10_35



Sv198013.jpg

2012_07_30 15_10_48



Sv198014.jpg

2012_07_30 15_10_51

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato

Residenza

Piano primo

Non utilizzato

Residenza

Piano secondo

Non utilizzato

Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	Potenzialmente elevato
Note sull'edificio:	