

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-200** Data rilievo **09.20** Rilievatore **bf** Comune: **Savigno**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**


Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo: **Ca' Dei Boschi**

Indirizzo: **Via Montevecchio 6 - Via Montevecchio 8** Complesso edilizio: N. elementili: **4**



Longitudine 11.0766512 Latitudine 44.38667083

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore

Significativo

Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale

Cortile privato Indiretto Alberature di pregio

Parcheggio privato Mediato da Alberature

Altro: Altro: Siepi

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-200.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Monteverchio 6 - Via Monteverchio 8

Catasto Foglio Particella

4 186

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



XaSv20001.1.jpg

2012_09_20 15_35_47



XaSv20001.2.jpg

2012_09_20 15_34_59

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato

-

Piano primo

Non utilizzato

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Aperture a garage

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-200.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo

Catasto Foglio Particella

4 671INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv20002.1.jpg

2012_09_20 15_36_05



Sv20002.2.jpg

2012_09_20 15_35_54

EDIFICIO

SV-200.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo **[VIA MONTEVECCHIO 6]**

Catasto Foglio Particella

4 186INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv20003.1.jpg

2012_09_20 15_37_51



Sv20003.2.jpg

2012_09_20 15_37_33

EDIFICIO

SV-200.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Montevecchio 6 - Via Montevecchio 8

Catasto Foglio Particella

4 504INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

XbSv20001.1.jpg

2012_09_20 15_34_04



XbSv20001.2.jpg

2012_09_20 15_33_16

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Agricoltura e allevamento**

Piano primo

Uso parziale

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

CattivoPresenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : **Aperture, Strutture in c.a. a vista**Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio: