AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **SV-202** Data rilievo **09.20** Riilevatore Comune: **Savigno**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**

Località: **Savigno** IGM: **Savigno** Toponimo: **Casetto**

Indirizzo: **Via Roncadella 3 - [via Roncadella 5]** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.0769515 Latitudine 44.39090514 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto

☐ **Grande valore**
☐ **Significativo**
☑ **Compromesso**

Tipo di uso
☐ **Giardino/parco privato**
☑ **Cortile privato**
☐ **Parcheggio privato**
Altro:

Rapporto con la strada
☑ **Direttto**
☐ **Indiretto**
Mediato da

Spazi verdi
☐ **Sistemazione formale**
☐ **Alberature di pregio**
☐ **Alberature**
☐ **Siepi**
Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni
Note:

☐ **Grande valore ambientale**
☐ **Valore ambientale**
☑ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

SV-202.01 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Roncadella 3 - [via Roncadella 5]** Catasto Foglio Particella **4** **229**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv20201.1.jpg 2012_09_20 09_25_14

Sv20201.2.jpg 2012_09_20 09_24_22

Sv20201.3.jpg 2012_09_20 09_24_48

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Usi misti**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Grave**
Compromissione (imm., materiali)	**Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Aperture, Serramenti, Tettoie**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	**Irrilevante**	
Note sull'edificio:		