



Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-206.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Bortolani 953 - Via Bortolani 957/a**

Catasto Foglio Particella

**32 138**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **non storica**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv20601.1.jpg

2012\_09\_19 09\_41\_05



Sv20601.2.jpg

2012\_09\_19 09\_40\_37

## EDIFICIO

**SV-206.02**


Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Bortolani 987 - Via Bortolani 957/e**

Catasto Foglio Particella

**32 316**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv20602.1.jpg

2012\_09\_19 09\_41\_49



Sv20602.2.jpg

2012\_09\_19 09\_41\_27

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-206.03**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Bortolani 997 - Via Bortolani 987**

Catasto Foglio Particella

**32 165**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv20603.1.jpg

2012\_09\_19 09\_41\_58



Sv20603.2.jpg

2012\_09\_19 09\_41\_16

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Usi misti
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aperture, Aperture a garage, Scale esterne</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>
Note sull'edificio:	<b>tamponature</b>