


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-245** Data rilievo **13/07/201** Rilievatore **br** Comune: **Savigno**
OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
Località: **Case Sparse** IGM: **M.o delle Rovine** Toponimo: **Molino Delle Rovine**
Indirizzo: **Via Della Venola 1014/d - Via Della Venola 1014/c** Complesso edilizio: N. elementili: **3**



Longitudine 11.10039 Latitudine 44.3425007066667

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Molino delle Rovine** Insediamenti: **insediamento industriale e protoindustriale: molino**

Edifici: epoca: vincolo:

delle Rovine, funzionante.

EDIFICIO

SV-245.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Della Venola 1014/d - Via Della Venola 1014/c**

Catasto Foglio Particella

45 569INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-245.02

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Della Venola 1014/a - Via Della Venola 1014**

Catasto Foglio Particella

45 57INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-245.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Della Venola 1014 - [via Della Venola 1014/a]

Catasto Foglio Particella

45 58INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **forno**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv24503.1.jpg

2012_09_24 10_37_43



Sv24503.2.jpg

2012_09_24 10_37_10

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:	forno	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante
Note sull'edificio:	