


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-257** Data rilievo **09.12** Riilevatore **dbf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **la Torre** Toponimo: **Cavecchie**
 Indirizzo: **Via Del Castellaro 39/a - Via Del Castellaro 39** Complesso edilizio: N. elementili: **3**



Longitudine 11.1093529 Latitudine 44.33987091

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-257.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Del Castellaro 39 - Via Olara 598

Catasto Foglio Particella

46

88

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv25701.1.jpg

2012_09_12 15_02_21



Sv25701.2.jpg

2012_09_12 15_04_17

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Balconi aggettanti, Sopraelevazioni, Tetto a falde sfalsate, Tettoie

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-257.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Del Castellaro 39/a - Via Del Castellaro 39

Catasto Foglio Particella

46 363INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv25702.1.jpg

2012_09_12 15_05_07



Sv25702.2.jpg

2012_09_12 15_04_36

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Usi misti**

Piano primo

Uso parziale**Residenza**

Piano secondo

Non utilizzato**Accessori alla residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture a garage, Inferriate, Sopraelevazioni

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-257.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **[VIA OLARA 598]**Catasto Foglio Particella **46 139**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv25703.1.jpg

2012_09_12 15_06_22



Sv25703.12.jpg

2012_09_12 15_05_22