


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-503** Data rilievo **1010** Riilevatore **mf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **San Prospero** IGM: **S. Prospero** Toponimo: **Castello**
 Indirizzo: **Via Merlino 165/b** Complesso edilizio: N. elementili: **10**



Longitudine 11.0674868 Latitudine 44.364839857

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-503.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Manufatt

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlino 165/b

Catasto Foglio Particella

23

381

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

rudere

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv50301.1.jpg

2012_10_10 17_02_04



Sv50301.2.jpg

2012_10_10.17_01_28

EDIFICIO

SV-503.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlino 165/b

Catasto Foglio Particella

23**381**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50302.1.jpg

2012_10_10 17_01_37



Sv50302.2.jpg

2012_10_10 17_00_54

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-503.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlino 165/b

Catasto Foglio Particella

23 381INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50303.1.jpg

2012_10_10 16_59_39



Sv50303.2.jpg

2012_10_10 17_00_33

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Uso parziale	-
Piano primo		Non utilizzato	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	Medio	
Note sull'edificio:	tamponature	

EDIFICIO

SV-503.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlino 165/b

Catasto Foglio Particella

23 381INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50304.1.jpg

2012_10_10 17_00_43



Sv50304.2.jpg

2012_10_10 17_14_18

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Residenza**

Piano primo

Uso parziale**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Inferriate

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-503.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlino 165/b]**

Catasto Foglio Particella

23 381INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50305.1.jpg

2012_10_10 16_59_30



Sv50305.2.jpg

2012_10_10 17_14_00

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Usa parziale	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Scale esterne, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-503.06

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO** IndirizzoCatasto Foglio Particella **23 150**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non storica**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50306.1.jpg

2012_10_10 16_56_14



Sv50306.2.jpg

2012_10_10 17_03_57

EDIFICIO

SV-503.07

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Merlino 165/a]**

Catasto Foglio Particella

23 152INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50307.1.jpg

2012_10_10 16_57_37



Sv50307.2.jpg

2012_10_10 16_56_35

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Usi misti
Piano primo		Completamente in uso	Usi misti
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Totale
Stato di conservazione / degrado	Mediocre


Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Deposito
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage, Piccoli ampliamenti
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-503.08

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via Merlino 165/a]**Catasto Foglio Particella **23 279**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non storico**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50308.1.jpg

2012_10_10 17_01_21

EDIFICIO

SV-503.09

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Merlino 165/a**Catasto Foglio Particella **23 279**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non stoRica**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50309.1.jpg

2012_10_10 16_59_52



Sv50309.2.jpg

2012_10_10 17_01_08

EDIFICIO

SV-503.10

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo **[VIA MERLINO 165/B]**

Catasto Foglio Particella

23 108

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante