


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-504** Data rilievo **1010** Riilevatore **fm** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **S. Prospero** Toponimo: **Melodello**
 Indirizzo: **Via Merlino 52/d - Via Merlino 52** Complesso edilizio: N. elementili: **9**



Longitudine 11.0711298 Latitudine 44.3641736388889

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Melodello** Insediamenti: **insediamento rurale: casa torre**
 Edifici: epoca: vincolo:

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	cemento, porfido				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

SV-504.01	Tipologia originaria	Edificio di origine rurale - Manufatt	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Territorio: RURALE	Indirizzo	Via Merlino 52/c - [via Merlino 52/d]		Catasto Foglio Particella	23	173	
INDAGINI:	scheda di indagine 2012						
Note	ediicio parzialmente inaccessibile						
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv50401.1.jpg

2012_10_10 16_17_41

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori N :	-	-
Accessori non storici	-	
Note: ediicio parzialmente inaccessibile		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Cattivo
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-504.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlino 52/c - [via Merlino 52]

Catasto Foglio Particella

23 201INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50402.1.jpg

2012_10_10 16_18_36



Sv50402.2.jpg

2012_10_10 16_19_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato**Usi misti**

Piano primo

Non utilizzato**Residenza**

Piano secondo

Non utilizzato**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

CattivoPresenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

AperturePresenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-504.03

Tipologia originaria

Edificio difensivo a torreEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlino 52/c - Via Merlino 52/b**

Catasto Foglio Particella

23 201INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Residenza
Piano primo	Non utilizzato	Residenza
Piano secondo	Non utilizzato	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Potenzialmente elevato
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-504.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Merlino 52/d - Via Merlino 52**


Catasto Foglio Particella

23 201

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv50404.1.jpg

2012_10_10 16_21_05

EDIFICIO

SV-504.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlino 52/b] - [via Merlino 52]**

Catasto Foglio Particella

23 171INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **forno**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50405.1.jpg

2012_10_10 16_16_33



Sv50405.2.jpg

2012_10_10 16_16_42

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note: **forno**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-504.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlino 52/b - Via Merlino 52**

Catasto Foglio Particella

23 171INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50406.1.jpg

2012_10_10 16_14_12



Sv50406.2.jpg

2012_10_10 16_15_00

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	Non utilizzato	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/> Garages
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Tettoie
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-504.09

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlino 52/b] - [via Merlino 52/e]**

Catasto Foglio Particella

23 386INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50409.1.jpg

2012_10_10 16_13_40



Sv50409.2.jpg

2012_10_10 16_13_22

EDIFICIO

SV-504.10

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlino 52/b] - [via Merlino 52]**

Catasto Foglio Particella

23 168INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non esiste**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-504.11

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlino 52/e] - [via Merlino 52/b]**

Catasto Foglio Particella

23 166INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante