


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-505** Data rilievo **1010** Rilievatore **fm** Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☒ Territorio: **URBANO**  
 Località: **San Prospero** IGM: **S. Prospero** Toponimo: **San Prospero**  
 Indirizzo: **Via Merlino 58** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **5**



Longitudine 11.0694898 Latitudine 44.363992144

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### NOTE STORICHE

denominazione **San Prospero** Inseimenti: **insediamento religioso: Chiesa parrocchiale**  
 Edifici: epoca: **1681** vincolo:

*Eretta ove sorgeva il castello, è citata a partire dal 1378 insieme alla chiesa di Santo Stefano ora unite in un unico edificio; l'attuale costruzione risale al 1681, danneggiata durante la seconda guerra mondiale*

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒ Congruità contesto/edificio ☒ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore  
☐ Significativo  
☐ Compromesso

|                                                                                                             |                                                        |                        |                                             |             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Tipo di uso                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Giardino/parco privato        | Rapporto con la strada | <input checked="" type="checkbox"/> Diretto | Spazi verdi | <input type="checkbox"/> Sistemazione formale  |
|                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato    |                        | <input type="checkbox"/> Indiretto          |             | <input type="checkbox"/> Alberature di pregio  |
|                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato | Mediato da             |                                             |             | <input checked="" type="checkbox"/> Alberature |
| Altro:                                                                                                      |                                                        |                        |                                             | Altro:      | <input checked="" type="checkbox"/> Siepi      |
| Materiale pavimentazioni <b>ghiaia, porfido</b>                                                             |                                                        |                        |                                             |             |                                                |
| Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>                                   |                                                        |                        |                                             |             |                                                |
| Qualità complessiva degli spazi esterni <input checked="" type="checkbox"/> <b>Grande valore ambientale</b> |                                                        |                        |                                             |             |                                                |
| Note: <input type="checkbox"/> Valore ambientale                                                            |                                                        |                        |                                             |             |                                                |
| <input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso                                                      |                                                        |                        |                                             |             |                                                |

| EDIFICIO                                 |                          |                                    |                                   |                                     |                                              |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SV-505.01</b>                         | Tipologia originaria     | <b>Edificio religioso - Chiesa</b> | Edificio di origine storica       | <input checked="" type="checkbox"/> | Complesso edilizio: <input type="checkbox"/> |
| Territorio: <b>URBANO</b>                | Indirizzo                | <b>Via Merlino 165/c</b>           | Catasto Foglio Particella         | <b>23</b>                           | <b>B</b>                                     |
| INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b> |                          |                                    |                                   |                                     |                                              |
| Note                                     |                          |                                    |                                   |                                     |                                              |
| NonEsistente                             | <input type="checkbox"/> | NonAccessibile                     | <input type="checkbox"/>          | NonStorico                          | <input type="checkbox"/>                     |
|                                          |                          |                                    | Edificio Accessorio non rilevante | <input type="checkbox"/>            |                                              |



Sv50501.1.jpg

2012\_10\_10 16\_43\_44



Sv50501.2.jpg

2012\_10\_10 16\_42\_16



Sv50501.3.jpg

2012\_10\_10 16\_42\_57

| USO ATTUALE            |                             |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Piano terra / rialzato | <b>Completamente in uso</b> | - |
| Piano primo            | -                           | - |

|                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| Piano secondo         | -   | - |
| Altri piani superiori | N : | - |
| Accessori non storici | -   |   |
| Note:                 |     |   |

### ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Alterazione tipologica            | Assente                  |
| Compromissione (imm., materiali)  | Leggero/Grave            |
| Stato di conservazione / degrado  | Mediocre                 |
| Presenza di elementi aggiunti:    | <input type="checkbox"/> |
| Incongruità del fabbricato :      | <input type="checkbox"/> |
| Presenza elementi di pregio       | <input type="checkbox"/> |
| Valore architettonico complessivo | Elevato                  |
| Note sull'edificio:               |                          |

### EDIFICIO

|                                          |                                         |                                                 |                                                                 |                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SV-505.02</b>                         | Tipologia originaria                    | <b>Edificio di origine rurale - Stalla e fi</b> | Edificio di origine storica <input checked="" type="checkbox"/> | Complesso edilizio: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Territorio: <b>URBANO</b>                | Indirizzo                               | <b>[via Merlino 165/c] - [via Merlino 58]</b>   |                                                                 | Catasto Foglio Particella <b>23 187</b>                 |
| INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b> |                                         |                                                 |                                                                 |                                                         |
| Note                                     |                                         |                                                 |                                                                 |                                                         |
| NonEsistente <input type="checkbox"/>    | NonAccessibile <input type="checkbox"/> | NonStorico <input checked="" type="checkbox"/>  | Edificio Accessorio non rilevante <input type="checkbox"/>      |                                                         |

### USO ATTUALE

|                        |                |   |
|------------------------|----------------|---|
| Piano terra / rialzato | Non utilizzato | - |
| Piano primo            | Non utilizzato | - |
| Piano secondo          | -              | - |
| Altri piani superiori  | N :            | - |
| Accessori non storici  | -              |   |
| Note:                  |                |   |

### ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Alterazione tipologica            | Leggero/Gr                 |
| Compromissione (imm., materiali)  | Grave                      |
| Stato di conservazione / degrado  | Cattivo                    |
| Presenza di elementi aggiunti:    | <input type="checkbox"/>   |
| Incongruità del fabbricato :      | <input type="checkbox"/>   |
| Presenza elementi di pregio       | <input type="checkbox"/>   |
| Valore architettonico complessivo | Irrilevante                |
| Note sull'edificio:               | uso di materiali incongrui |

## EDIFICIO

**SV-505.03**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Merlino 165/c - [via Merlino 58]**

Catasto Foglio Particella

**23****187**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv50203.2.jpg

2012\_10\_10 16\_45\_02

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Usi misti**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Leggero**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-505.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Merlino 58**Catasto Foglio Particella **23 164**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non più storico**NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☒ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv50504.1.jpg

2012\_10\_10 16\_39\_02

## EDIFICIO

**SV-505.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Merlino 165/c]**Catasto Foglio Particella **23 252**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐