


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-506** Data rilievo **1610** Rilievatore **dr** Comune: **Savigno**
OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
Località: **Case Sparse** IGM: **Cassetto** Toponimo: **San Martino**
Indirizzo: **Via Merlino 511/b** Complesso edilizio: N. elementili: **2**



Longitudine 11.0651423 Latitudine 44.36642075

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **San Martino** Insediamenti: **insediamento religioso: chiesa parracchiale**
Edifici: epoca: vincolo:

Nominata fin dal 1300 fu sede parrocchiale fino al 1563.

EDIFICIO

SV-506.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlino 511/b**

Catasto Foglio Particella

23 90INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sz50601.1.jpg

2012_10_16 10_22_38

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	-	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	-
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo -

Note sull'edificio:


EDIFICIO

SV-506.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via Merlino 511/b]**Catasto Foglio Particella **23 90**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50602.1.jpg

2012_10_16 10_25_54

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	-	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	-
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo -

Note sull'edificio: