


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-508** Data rilievo **1010** Rilievatore **mf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☒ Territorio: **URBANO**
 Località: **San Prospero** IGM: **S. Prospero** Toponimo: **Scuole Elementari**
 Indirizzo: **Via San Prospero 3033 - Via San Prospero 3039** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **5**




Longitudine 11.0692334 Latitudine 44.362539876

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒ Congruità contesto/edificio ☒ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore**
☒ **Significativo**
☒ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada ☒ **Diretto** Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**
☒ **Cortile privato** ☐ **Indiretto** ☐ **Alberature di pregio**
☒ **Parcheggio privato** Mediato da ☐ **Alberature**
☐ **Siepi**

Altro:

Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☒ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-508.01

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Prospero 3019 - Via San Prospero 3015

Catasto Foglio Particella

25

10

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv50801.1.jpg

2012_10_10 15_54_01



Sv50801.2.jpg

2012_10_10 15_50_04

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Usi misti

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :



Aperture, Aperture a garage, Serramenti, Tendaggi

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-508.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Prospero 3025/a - Via San Prospero 3025

Catasto Foglio Particella

25**10**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv50802.1.jpg

2012_10_10 15_50_39



Sv50802.2.jpg

2012_10_10 15_53_46

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

-

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐**Aperture, Scale esterne**

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-508.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via San Prospero 3025/a - Via San Prospero 3029**

Catasto Foglio Particella

25 119INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv50803.1.jpg

2012_10_10 15_51_24



Sv50803.2.jpg

2012_10_10 15_52_03

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Aperture, Tinteggiatura
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		Medio
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-508.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

 Edificio di origine storica ☒

 Complesso edilizio: ☒

 Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Prospero 3033 - Via San Prospero 3029

Catasto Foglio Particella

25
164

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente ☐

 NonAccessibile ☐

 NonStorico ☐

 Edificio Accessorio non rilevante ☐


Sv50804.1.jpg

2012_10_10 15_52_22



Sv50804.2.jpg

2012_10_10 15_53_37

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Residenza

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

-

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :


Balconi aggettanti, Sopraelevazioni, Scale esterne

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

nuova sopraelevazione

EDIFICIO

SV-508.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Prospero 3033 - Via San Prospero 3039

Catasto Foglio Particella

25**164**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv50805.2.jpg

2012_10_10 15_58_48

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Usi misti**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐**Aperture a garage, Sopraelevazioni**

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: