


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-509** Data rilievo **09.21** Riilevatore **dfr** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo:
 Indirizzo: **Via Bortolani 1/h - Via Bortolani 1/g** Complesso edilizio: N. elementili: **13**



Longitudine 11.0658832 Latitudine 44.3383056984615

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, asfalto**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-509.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Bortolani 1/d - [via Bortolani 1/c]**

Catasto Foglio Particella

42 253

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv50901.1.jpg

2012_09_21 11_12_29



Sv50901.2.jpg

2012_09_21 11_12_11

EDIFICIO

SV-509.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Bortolani 1/c - [via Bortolani 1/d]**

Catasto Foglio Particella

42 254

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile


NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv50902.1.jpg

2012_09_21 11_12_24



Sv50902.2.jpg

2012_09_21 11_11_53

EDIFICIO

SV-509.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 1/e - [via Bortolani 1/f]**

Catasto Foglio Particella

42 261INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50903.1.jpg

2012_09_21 11_01_19



Sv50903.2.jpg

2012_09_21 10_59_44

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Non utilizzato	-
Piano primo		Non utilizzato	-
Piano secondo		Non utilizzato	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Potenzialmente elevato
Note sull'edificio:		tamponature

EDIFICIO

SV-509.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 1/h - Via Bortolani 1/e**

Catasto Foglio Particella

42 265INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **uso autorimessa**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	-
Piano primo	Non utilizzato	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:	uso autorimessa	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-509.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 1/f - [via Bortolani 1/e]**

Catasto Foglio Particella

42 263INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	Non utilizzato	-
Piano secondo	Non utilizzato	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici		-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	tamponature

EDIFICIO

SV-509.07

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 1/h - Via Bortolani 1/g**

Catasto Foglio Particella

42 265INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50907.1.jpg

2012_09_21 10_59_18



Sv50907.2.jpg

2012_09_21 10_58_20

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	-
Piano primo	Completamente in uso	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	tamponature

EDIFICIO

SV-509.08

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Bortolani 1/h] - [via Bortolani 1/g]**

Catasto Foglio Particella

42 456INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **edificio inesistente - letamaio**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-509.10

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Bortolani 1/h - Via Bortolani 1/g

Catasto Foglio Particella

42 265INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **forno pozzo**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50910.1.jpg

2012_09_21 11_15_30



Sv50910.2.jpg

2012_09_21 11_15_14

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note: **forno pozzo**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Strutture in c.a. a vista, Piccoli ampliamenti
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-509.11


Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 1/g - Via Bortolani 1/f**

Catasto Foglio Particella

42 265INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50911.1.jpg

2012_09_21 10_57_55



Sv50911.2.jpg

2012_09_21 10_57_18

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Totale
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage, Scale esterne, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-509.12

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Bortolani 1/g] - [via Bortolani 1/h]**

Catasto Foglio Particella

42 456INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50912.1.jpg

2012_09_21 10_49_58



Sv50912.2.jpg

2012_09_21 10_50_21



Sv50912.3.jpg

2012_09_21 10_56_03

EDIFICIO

SV-509.13

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Bortolani 1/g]**

Catasto Foglio Particella

42 82INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50913.1.jpg

2012_09_21 10_50_33



Sv50913.2.jpg

2012_09_21 10_51_03

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo		Non utilizzato	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio
Note sull'edificio:		tamponature

EDIFICIO

SV-509.14

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** IndirizzoCatasto Foglio Particella **42 82**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **unito con 509.13**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50916.1.jpg

2012_09_21 10_51_33



Sv50916.2.jpg

2012_09_21 10_51_47

EDIFICIO

SV-509.15

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** IndirizzoCatasto Foglio Particella **42 456**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50915.1.jpg

2012_09_21 10_49_55



Sv50915.2.jpg

2012_09_21 10_49_43