


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-511** Data rilievo **09.25** Rilievatore **bm** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Bignami** Toponimo: **Ca' Bignami**
 Indirizzo: **Via Bignami 271 - Via Bignami 300** Complesso edilizio: N. elementili: **2**



Longitudine 11.0476074 Latitudine 44.366055135

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: cumuli

Qualità complessiva degli spazi esterni **Grande valore ambientale**
Note: **Valore ambientale**
 Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-511.01 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Manufatt** Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Bignami 271 - Via Bignami 300** Catasto Foglio Particella **17 246**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv51101.1.jpg

2012_09_25 10_53_56



Sv51101.2.jpg

2012_09_25 10_55_52

USO ATTUALE

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Piano terra / rialzato | Non utilizzato | Accessori alla residenza |
| Piano primo | Non utilizzato | Accessori alla residenza |
| Piano secondo | - | - |
| Altri piani superiori | N : | - |
| Accessori non storici | - | - |

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Alterazione tipologica | Leggero |
| Compromissione (imm., materiali) | Grave |
| Stato di conservazione / degrado | Forte degrado, rudere |

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato:
Presenza elementi di pregio:
Valore architettonico complessivo: **Medio-Elevato**
Note sull'edificio: **tamponature**

EDIFICIO

SV-511.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bignami 271 - [via Bignami 272/a]**

Catasto Foglio Particella


17 248INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51102.1.jpg

2012_09_25 10_54_52



Sv51102.2.jpg

2012_09_25 10_56_55



Sv51102.3.jpg

2012_09_25 10_58_48