AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **SV-512** Data rilievo **09.25** Riilevatore **mb** Comune: **Savigno**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**

Località: **Case Sparse** IGM: **C. Bignami** Toponimo: **Fosso Dell'acquetta**

Indirizzo: **Via S. Biagio 959/c - Via S. Biagio 959/b** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **8**



Longitudine 11.0473892 Latitudine 44.36800328125 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione ***San biagio*** Insediamenti: ***insediamento religioso: Chiesa parrocchiale***

Edifici: epoca: ***1919*** vincolo:

Tra il 1909 e il 1919 fu costruita la chiesa attuale. Antico impianto in rovina in affiancamento alla chiesa attuale.Chiesa menzionata nel 1366 dedicata a san Martino.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☑ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☐ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☑ **Giardino/parco privato** ☑ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato**

Altro:

Rapporto con la strada ☑ **Direttto** ☐ **Indiretto**

Mediato da

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☑ **Alberature di pregio** ☑ **Alberature** ☑ **Siepi**

Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni ☑ **Grande valore ambientale** ☐ **Valore ambientale** ☐ **Valore ambientale compromesso**

Note:

EDIFICIO

SV-512.01 Tipologia originaria **Edificio religioso - Chiesa** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☑

Territorio: **RURALE** Indirizzo Catasto Foglio Particella **15** **B**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51201.1.jpg 2012_09_18 10_54_35

Sv51201.2.jpg 2012_09_25 11_35_01

Sv51201.3.jpg 2012_09_18 10_55_28

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	**Uso parziale**	**-**
Piano primo	**Uso parziale**	**-**

Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Aperture**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	**Medio-Elevato**	
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-512.02 Tipologia originaria **Edificio religioso - Chiesa** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☑

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via S. Biagio 959/a - Via S. Biagio 959/b** Catasto Foglio Particella **15** **A**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51202.1.jpg 2012_09_18 10_55_36

Sv51202.2.jpg 2012_09_18 10_55_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica -

Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: ☐

Incongruità del fabbricato : ☑ **Tendaggi**

Presenza elementi di pregio ☐

Valore architettonico complessivo **Elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-512.03 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☑

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via S. Biagio 959/a - Via S. Biagio 959/b** Catasto Foglio Particella **15** **211**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **probabile canonica**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51203.1.jpg 2012_09_25 11_42_33

Sv51203.2.jpg 2012_09_25 11_43_29

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano primo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Piano secondo		**Completamente in uso**	**Residenza**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note: **probabile canonica**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero/Gr**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**Medio-Elevato**
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-512.04 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☑

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via S. Biagio 959/b - Via S. Biagio 959/a** Catasto Foglio Particella **15** **211**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51204.1.jpg 2012_09_25 11_42_39

Sv51204.2.jpg 2012_09_25 11_43_04

Sv51204.3.jpg 2012_09_25 11_43_22

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Non utilizzato**	**-**
Piano primo		**Non utilizzato**	**-**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero**
Stato di conservazione / degrado	**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	**Medio-Elevato**
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-512.05 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via S. Biagio 959/c - Via S. Biagio 959/b** Catasto Foglio Particella **15** **300**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51205.1.jpg 2012_09_25 11_44_30

Sv51205.2.jpg 2012_09_25 11_43_49

Sv51205.3.jpg 2012_09_25 11_40_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Non utilizzato**	**Usi misti**
Piano primo		**Non utilizzato**	**Usi misti**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero/Gr**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Inferriate, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		**Potenzialmente elevato**
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-512.06 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Stalla e fi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via S. Biagio 959/c] - [via S. Biagio 959/b]** Catasto Foglio Particella **15** **300**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☑ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51206.1.jpg 2012_09_25 11_39_30

Sv51206.2.jpg 2012_09_25 11_42_03

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Uso parziale**	**Accessori alla residenza**
Piano primo		**Uso parziale**	**Accessori alla residenza**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Grave**
Compromissione (imm., materiali)	**Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Rivestimenti**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	**Irrilevante**	
Note sull'edificio:	**tamponature**	

EDIFICIO

SV-512.07 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via S. Biagio 959/c] - [via S. Biagio 959/b]** Catasto Foglio Particella **15** **300**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51207.1.jpg 2012_09_25 11_38_18

Sv51207.2.jpg 2012_09_25 11_41_10

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Non utilizzato**	**Usi misti**
Piano primo		**Non utilizzato**	**Usi misti**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero/Gr**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado	**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Inferriate, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		**Potenzialmente elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-512.08 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Manufatt** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via S. Biagio 959/c - [via S. Biagio 959/b]** Catasto Foglio Particella **15** **300**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **probabile ex porcilaia**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv51208.1.jpg 2012_09_25 11_37_25

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Non utilizzato**	**Accessori alla residenza**
Piano primo		**Non utilizzato**	**Accessori alla residenza**
Piano secondo		**-**	**-**
Altri piani superiori	N :	**-**	**-**
Accessori non storici		**-**	

Note: **probabile ex porcilaia**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	**Leggero**
Compromissione (imm., materiali)	**Leggero**
Stato di conservazione / degrado	**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☑	**Inferriate, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		**Medio**
Note sull'edificio:		