


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-513** Data rilievo **09.18** Rilievatore **bm** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo: **Samoggia**
 Indirizzo: **Via Samoggia 1538/d - [via Samoggia 1538/c]** Complesso edilizio: N. elementili: **5**



Longitudine 11.0632808 Latitudine 44.390771718

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **San Giorgio** Insediamenti: **insediamento religioso: Pieve**
 Edifici: epoca: **1115** vincolo:

Fondata nel 1115 ora di forme neoclassiche con meridiana. Nel 1300 aveva alle sue dipendenze sette chiese.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso <input checked="" type="checkbox"/> Giardino/parco privato <input type="checkbox"/> Cortile privato <input type="checkbox"/> Parcheggio privato Altro:	Rapporto con la strada <input checked="" type="checkbox"/> Diretto <input type="checkbox"/> Indiretto Mediato da	Spazi verdi <input checked="" type="checkbox"/> Sistemazione formale <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio <input checked="" type="checkbox"/> Alberature <input type="checkbox"/> Siepi Altro:
Materiale pavimentazioni ghiaia		
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>		
Qualità complessiva degli spazi esterni <input checked="" type="checkbox"/> Grande valore ambientale <input type="checkbox"/> Valore ambientale <input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso Note:		

EDIFICIO

SV-513.01	Tipologia originaria Edificio religioso - Chiesa Edificio di origine storica <input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio: <input checked="" type="checkbox"/>
Territorio: RURALE Indirizzo: Via Samoggia 1538/a - [via Samoggia 1538/b] Catasto Foglio Particella 3 C		
INDAGINI: scheda di indagine 2012 Note: chiesa con campanile NonEsistente <input type="checkbox"/> NonAccessibile <input type="checkbox"/> NonStorico <input type="checkbox"/> Edificio Accessorio non rilevante <input type="checkbox"/>		



SV51301.2.jpg

2012_09_18 10_54_35

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori N :	-	-
Accessori non storici	-	
Note: chiesa con campanile		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> Stemmi, lapidi
Valore architettonico complessivo	Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-513.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1538/b - Via Samoggia 1538/a

Catasto Foglio Particella

3 CINDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

canonicaNonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

SV51302.1.jpg

2012_09_18 10_55_36



SV51302.2.jpg

2012_09_25 11_35_49

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

-

-

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **canonica**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-513.03

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1538/c - Via Samoggia 1538/b

Catasto Foglio Particella


3 112INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51303.1.jpg

2012_09_18 10_55_52



Sv51303.2.jpg

2012_09_18 10_56_52

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale**Residenza**

Piano primo

Uso parziale**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Inferriate

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-513.04


Tipologia originaria

Edificio religioso - Oratorio, CappelEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Samoggia 1538/c] - [via Samoggia 1538/d]**

Catasto Foglio Particella


3 130INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51304.1.jpg

2012_09_18 10_55_58



Sv51304.2.jpg

2012_09_18 10_55_20

USO ATTUALE

	Non utilizzato	Usi misti
Piano terra / rialzato		
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-513.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 1538/d - [via Samoggia 1538/c]

Catasto Foglio Particella

3 130INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

Sv51305.1.jpg

2012_09_18 10_56_09



Sv51305.2.jpg

2012_09_18 10_53_15

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre**lesioni e tracce di c.a.**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Inferriate

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: