


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-519** Data rilievo **13/07/201** Rilievatore **N** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Cast.o di Samoggia** Toponimo: **Castello Di Samoggia**
 Indirizzo: **Via Samoggia 4101/e - Via Samoggia 4101/c** Complesso edilizio: N. elementili: **16**



Longitudine 11.0596697 Latitudine 44.38540753375

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Castello di Samoggia** Insediamenti: **insediamento difensivo e castellare: Castello**

Edifici: epoca: vincolo:

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input checked="" type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	ghiaia, porfido				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input checked="" type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

SV-519.01	Tipologia originaria	Edificio di origine rurale - Residenzi	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: RURALE	Indirizzo	Via Samoggia 4101/e - Via Samoggia 4101/c		Catasto Foglio Particella	18	17	
INDAGINI: scheda di indagine 2012							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv51901.1.jpg

2012_09_18 15_51_25

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Usi misti
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-519.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4101/d - Via Samoggia 4101/c

Catasto Foglio Particella

18 16INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51902.1.jpg

2012_09_18 15_53_24



Sv51902.2.jpg

2012_09_18 15_53_51

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture, Tettoie
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-519.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Samoggia 4101/d] - [via Samoggia 4101/b]**

Catasto Foglio Particella

18 20INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51903.1.jpg

2012_09_18 15_54_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Agricoltura e allevamento
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	tamponature

EDIFICIO

SV-519.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4101/d - Via Samoggia 4101/c

Catasto Foglio Particella

18 18INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51904.1.jpg

2012_09_18 15_53_33



Sv51904.2.jpg

2012_09_18 15_53_00

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Usi misti
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	-
Stato di conservazione / degrado	-

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	-	

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4101/d - [via Samoggia 4101/c]

Catasto Foglio Particella

18 20INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **forno**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51905.1.jpg

2012_09_18 16_00_02

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note: **forno**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4101/b - Via Samoggia 4101/a

Catasto Foglio Particella

18 702INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51906.1.jpg

2012_09_18 15_55_11



Sv51906.2.jpg

2012_09_18 15_54_28

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

**Tettoie**

Incongruità del fabbricato :

**Aperture, Rivestimenti**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.07

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

[via Samoggia 4101/d] - [via Samoggia 4101/c]

Catasto Foglio Particella

18 18INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

inesistenteNonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-519.08

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4101/a - Via Samoggia 4101/b

Catasto Foglio Particella

18 702INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **forno**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51908.1.jpg

2012_09_18 15_52_43



Sv51908.2.jpg

2012_09_18 15_57_51

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:	forno	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-519.09

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 3987/c - Via Samoggia 3987/d

Catasto Foglio Particella

18 13INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51909.1.jpg

2012_09_18 16_05_46



Sv51909.2.jpg

2012_09_18 16_06_48

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Inferriate, Rivestimenti
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.10

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Samoggia 3987/c] - [via Samoggia 4101/a]**

Catasto Foglio Particella

18 13INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51910.1.jpg

2012_09_18 15_53_40



Sv51910.2.jpg

2012_09_18 15_58_13

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.11

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 3987/b - Via Samoggia 3987/d

Catasto Foglio Particella

18 13INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture, Inferriate, Scale esterne
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-519.12

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 3987/b - [via Samoggia 3987/d]

Catasto Foglio Particella

18 25INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51912.1.jpg

2012_09_18 16_02_44



Sv51912.2.jpg

2012_09_18 16_09_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

MediocrePresenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Aperture a garage, InferriatePresenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.13

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

[via Samoggia 3987/b]

Catasto Foglio Particella

18 158INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-519.14

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - StallaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Samoggia 3987/b - [via Samoggia 3987/c]**

Catasto Foglio Particella

18 24INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51914.1.jpg

2012_09_18 16_00_50



Sv51914.2.jpg

2012_09_18 16_00_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-519.15

Tipologia originaria

Edificio religioso - Oratorio, CappelEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 3987/b

Catasto Foglio Particella

18 158INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv51915.1.jpg

2012_09_18 16_02_15



Sv51915.2.jpg

2012_09_18 16_10_13



Sv51915.3.jpg

2012_09_18 16_04_37

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Grave**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Inferriate**
Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano**
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio: **elementi decorativi**

EDIFICIO

SV-519.16 Tipologia originaria Edificio di origine storica Complesso edilizio:
Territorio: **RURALE** Indirizzo Catasto Foglio Particella **18 158**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv51916.1.jpg