


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-520** Data rilievo **09.18** Rilievatore **mb** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Cast.o di Samoggia** Toponimo: **Bottenga**
 Indirizzo: **Via Samoggia 4273 - [via Samoggia 4261]** Complesso edilizio: N. elementili: **7**



Longitudine 11.0567593 Latitudine 44.3858334785714

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **porfido, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-520.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4258 - Via Samoggia 4261

Catasto Foglio Particella

8 120

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv52001.1.jpg

2012_09_18 15_35_23



Sv52001.2.jpg

2012_09_18 15_35_57

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-520.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Samoggia 4231] - [via Samoggia 4258]**

Catasto Foglio Particella

8 357INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52002.1.jpg

2012_09_18 15_34_12



Sv52002.2.jpg

2012_09_18 15_34_49

USO ATTUALE

	Completamente in uso	Agricoltura e allevamento
Piano terra / rialzato		
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-520.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Samoggia 4231 - [via Samoggia 4258]**

Catasto Foglio Particella

8 357INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52003.1.jpg

2012_09_18 15_34_10

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-520.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Samoggia 4231 - [via Samoggia 4258]**

Catasto Foglio Particella

8 357INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52004.1.jpg

2012_09_18 15_34_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-520.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4261 - Via Samoggia 4273

Catasto Foglio Particella

8 183INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

Sv52005.1.jpg

2012_09_18 15_36_19



Sv52005.2.jpg

2012_09_18 15_39_24



Sv52005.3.jpg

2012_09_18 15_37_42



Sv52005.4.jpg

2012_09_18 15_37_12



Sv52005.5.jpg

2012_09_18 15_36_59

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Balconi aggettanti, Finestre di forme geometriche particolari
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-520.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Samoggia 4231

Catasto Foglio Particella

8 357

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente

 NonAccessibile

 NonStorico

 Edificio Accessorio non rilevante


Sv52006.1.jpg

2012_09_18 15_35_44



Sv52006.2.jpg

2012_09_18 15_34_20



Sv52006.3.jpg

2012_09_18 15_36_41

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Tetto a falde sfalsate**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio: **sopraelevazione**

EDIFICIO

SV-520.07 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Samoggia 4273 - [via Samoggia 4261]** Catasto Foglio Particella **8 183**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **baracca in legno**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv52007.1.jpg

2012_09_18 15_38_57