


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-521**      Data rilievo **09.19**      Riilevatore **mr**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Ca di Costa**      IGM: **C. Costa**      Toponimo: **Casa Costa**  
 Indirizzo: **Via Vedegheto 1767/h - [via Vedegheto 1767/g]**      Complesso edilizio:       N. elementili: **15**



Longitudine 11.0936455      Latitudine 44.3495853733333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto  **Grande valore**  
 **Significativo**  
 **Compromesso**

Tipo di uso  **Giardino/parco privato**      Rapporto con la strada  **Diretto**      Spazi verdi  **Sistemazione formale**  
 **Cortile privato**       **Indiretto**       **Alberature di pregio**  
 **Parcheggio privato**      Mediato da  **Alberature**  
 **Siepi**

Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note: **contesto rurale**

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-521.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Vedegheto 1767/h - [via Vedegheto 1767/g]**

Catasto Foglio Particella

**33**

**38**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv52101.1.jpg

2012\_09\_19 11\_05\_29



Sv52101.2.jpg

2012\_09\_19 11\_04\_39

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Usò parziale**

**Autorimesse n.**

Piano primo

**Non utilizzato**

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Leggero/Gr**

Compromissione (imm., materiali)

**Grave**

**rifacim parziale**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre/Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Aperture a garage, Tettoie**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-521.02**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Fienile**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1767/h - [via Vedegheto 1767/g]**

Catasto Foglio Particella

**33 38**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52102.1.jpg

2012\_09\_19 11\_06\_18



Sv52102.2.jpg

2012\_09\_19 11\_05\_56

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Agricoltura e allevamento</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Agricoltura e allevamento</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Assente</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>

Note sull'edificio:



## EDIFICIO

**SV-521.03**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Vedegheto 1767/h] - [via Vedegheto 1633/h]**

Catasto Foglio Particella

**33 38**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52103.1.jpg

2012\_09\_19 11\_04\_48



Sv52103.2.jpg

2012\_09\_19 11\_04\_26

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Totale
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-521.04**

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1767/h - [via Vedegheto 1767/g]**

Catasto Foglio Particella

**33 354**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **demolito o inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-521.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Vedegheto 1633/h] - [via Vedegheto 1633/i]**

Catasto Foglio Particella

**33 352**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non esiste**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-521.06**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Vedegheto 1767/f - Via Vedegheto 1767/g**

Catasto Foglio Particella

**33 354**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52106.1.jpg

2012\_09\_19 11\_08\_52



Sv52106.2.jpg

2012\_09\_19 11\_06\_05



Sv52106.3.jpg

2012\_09\_19 11\_05\_12

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Impianti**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**  
Compromissione (imm., materiali) **Grave**  
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:   
Incongruità del fabbricato :  **Rivestimenti, Tettoie**  
Presenza elementi di pregio   
Valore architettonico complessivo **Medio**  
Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-521.07** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Vedegheto 1767/f] - [via Vedegheto 1767/h]** Catasto Foglio Particella **33 44**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **quasi totalm demolito**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv52107.1.jpg

2012\_09\_19 11\_07\_54

## EDIFICIO

**SV-521.08**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Vedegheto 1633/h] - [via Vedegheto 1633/g]**

Catasto Foglio Particella

**33 44**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52108.1.jpg

2012\_09\_19 11\_07\_57



Sv52108.2.jpg

2012\_09\_19 11\_13\_32

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Forte degrado, rudere</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Irrilevante</b>

Note sull'edificio:



## EDIFICIO

**SV-521.09**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

 Edificio di origine storica 

 Complesso edilizio: 

 Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Vedegheto 1633/h - Via Vedegheto 1633/i**

Catasto Foglio Particella

**33 352**

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente 

 NonAccessibile 

 NonStorico 

 Edificio Accessorio non rilevante 


Sv52109.1.jpg

2012\_09\_19 11\_08\_50



Sv52109.2.jpg

2012\_09\_19 11\_07\_45



Sv52109.3.jpg

2012\_09\_19 11\_07\_24

### USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**
**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**
**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Grave**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:  **Tettoie**

Incongruità del fabbricato :  **Aperture, Tettoie**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-521.10**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Vedegheto 1767/f] - [via Vedegheto 1633/g]**

Catasto Foglio Particella

**33 74**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52110.1.jpg

2012\_09\_19 11\_09\_47



Sv52110.2.jpg

2012\_09\_19 11\_08\_22

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>rifacim tamponature</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Irrilevante</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-521.11**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Vedegheto 1633/g - Via Vedegheto 1633/i**

Catasto Foglio Particella

**33 62**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52111.1.jpg

2012\_09\_19 11\_12\_37



Sv52111.2.jpg

2012\_09\_19 11\_19\_27



Sv52111.3.jpg

2012\_09\_19 11\_18\_38

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	-	-
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:		



## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado **Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :  **Aperture, Strutture in c.a. a vista**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio: **tetto rifatto.lo chiamano 'il portico'**

## EDIFICIO

**SV-521.13**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1633/g - [via Vedegheto 1633/e]**

Catasto Foglio Particella


**33 76**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52113.1.jpg

2012\_09\_19 11\_09\_50



Sv52113.2.jpg

2012\_09\_19 11\_08\_37

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>rifacim tamponature</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Irrilevante</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-521.15**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Vedegheto 1633/g - Via Vedegheto 1633/l**

Catasto Foglio Particella

**33 66**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52115.2.jpg

2012\_09\_19 11\_20\_32

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Uso parziale</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Uso parziale</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Uso parziale</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Cattivo</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Scale esterne</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>
Note sull'edificio:		

## EDIFICIO

**SV-521.17**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Vedegheto 1633/g - Via Vedegheto 1633/f**

Catasto Foglio Particella

**33 76**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52117.1.jpg

2012\_09\_19 11\_09\_52

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>	
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>	<b>tetto e intonaco</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>	

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Scale esterne, Tinteggiatura</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>	
Note sull'edificio:		



## EDIFICIO

**SV-521.20**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Vedegheto 1633/f - Via Vedegheto 1633/g**

Catasto Foglio Particella

**33 76**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico 

Edificio Accessorio non rilevante



Sv52120.1.jpg

2012\_09\_19 11\_10\_16