


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-524**      Data rilievo **09.25**      Riilevatore **bm**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **C. Bortoletti**      Toponimo: **Bortoletti**  
 Indirizzo: **Via S. Biagio 2631 - Via S. Biagio 2633**      Complesso edilizio:       N. elementili: **6**



Longitudine 11.0358769      Latitudine 44.3711278716667

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso  
 Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da       Alberature  
 Siepi  
 Altro:      Altro:  
 Materiale pavimentazioni      ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-524.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via S. Biagio 2631 - [via S. Biagio 2633]**

Catasto Foglio Particella

**14 165**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **ampliamento fienile**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv52401.1.jpg

2012\_09\_25 12\_50\_46



Sv52401.2.jpg

2012\_09\_25 12\_52\_05

## EDIFICIO

**SV-524.02**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via S. Biagio 2631 - Via S. Biagio 2633**

Catasto Foglio Particella

**14 165**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52402.1.jpg

2012\_09\_25 12\_49\_37



Sv52402.2.jpg

2012\_09\_25 12\_56\_09

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Centrale termica</b>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Rivestimenti, Strutture in c.a. a vista</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>
Note sull'edificio:		

## EDIFICIO

**SV-524.03**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via S. Biagio 2631 - Via S. Biagio 2629**

Catasto Foglio Particella

**14 167**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52403.1.jpg

2012\_09\_25 13\_07\_15



Sv52403.2.jpg

2012\_09\_25 12\_54\_26



Sv52403.3.jpg

2012\_09\_25 12\_53\_31

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Accessori alla residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deposito</b>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rivestimenti</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio</b>
Note sull'edificio:		<b>tamponature</b>

## EDIFICIO

**SV-524.05**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via S. Biagio 2629 - [via S. Biagio 2633]**

Catasto Foglio Particella

**14 168**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52405.1.jpg

2012\_09\_25 12\_53\_58



Sv52405.2.jpg

2012\_09\_25 12\_54\_38

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Tettoie</b>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Tettoie</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-524.06**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via S. Biagio 2606 - Via S. Biagio 2629**

Catasto Foglio Particella

**15 75**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52406.1.jpg

2012\_09\_25 12\_47\_25



Sv52406.2.jpg

2012\_09\_25 12\_46\_50

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>
Note sull'edificio:	<b>tamponature</b>

## EDIFICIO

**SV-524.07**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: 

Territorio:

Indirizzo

**VIA S. BIAGIO 2606**

Catasto Foglio Particella

**15****78**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52407.1.jpg

2012\_09\_25 12\_47\_14



Sv52407.2.jpg

2012\_09\_25 12\_47\_45