


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-527** Data rilievo **09.21** Rilievatore \_\_\_\_\_ Comune: **Savigno**  
OrigineStorica  Contesto storico:  Territorio: **RURALE**  
Località: **Case Sparse** IGM: **M.o del Dottore** Toponimo: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: **[via Rodiano 751/c] - [via Rodiano 751/b]** Complesso edilizio:  N. elementili: **1**



Longitudine 11.078433 Latitudine 44.33678394

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

## EDIFICIO

**SV-527.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Fienile**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Rodiano 751/c] - [via Rodiano 751/b]**

Catasto Foglio Particella

**43 130**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

SV52701.1.jpg

2012\_09\_21 12\_25\_07



SV52701.2.jpg

2012\_09\_21 12\_24\_43

## USO ATTUALE

	Uso parziale	Agricoltura e allevamento
Piano terra / rialzato		
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Strutture in c.a. a vista</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio</b>

Note sull'edificio: