


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-528**      Data rilievo **09.21**      Rilievatore **drf**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **le Pradole**      Toponimo: **Pradole**  
 Indirizzo: **Via Bortolani 3553 - Via Bortolani 3553/a**      Complesso edilizio:       N. elementili: **12**



Longitudine 11.1001537      Latitudine 44.3573305533333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da       Alberature  
 Siepi

Altro:      Altro:

Materiale pavimentazioni      **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:  Aperture,Inferriate

Qualità complessiva degli spazi esterni  **Grande valore ambientale**

Note:  **Valore ambientale**

**Valore ambientale compromesso**

### EDIFICIO

**SV-528.01** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo Catasto Foglio Particella **28 302**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inesistente**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

### EDIFICIO

**SV-528.02** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo Catasto Foglio Particella **28 302**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv52802.1.jpg

2012\_09\_21 09\_36\_21



Sv52802.2.jpg

2012\_09\_21 09\_35\_47

### EDIFICIO

**SV-528.03** Tipologia originaria - Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via Bortolani 3553]** Catasto Foglio Particella **28 302**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inesistente**

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-528.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Catasto Foglio Particella

**28 302**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

## EDIFICIO

**SV-528.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Bortolani 3553/a] - [via Bortolani 3553]**

Catasto Foglio Particella

**28 92**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52805.1.jpg

2012\_09\_21 09\_42\_50

## EDIFICIO

**SV-528.06**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Bortolani 3553/a] - [via Bortolani 3553]**

Catasto Foglio Particella

**28 92**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-528.07**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 3553 - Via Bortolani 3553/a**

Catasto Foglio Particella

**28 92**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52807.1.jpg

2012\_09\_21 09\_41\_31



Sv52807.2.jpg

2012\_09\_21 09\_41\_12

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo	<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aperture, Scale esterne</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-528.08**

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 3553 - Via Bortolani 3553/a**

Catasto Foglio Particella

**28 302**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **lo stesso di 528.07**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-528.09**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via Bortolani 3553]**Catasto Foglio Particella **28 302**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52809.1.jpg

2012\_09\_21 09\_38\_07



Sv52809.2.jpg

2012\_09\_21 09\_37\_46

## EDIFICIO

**SV-528.10**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Bortolani 3553/a] - [via Bortolani 3553]**

Catasto Foglio Particella

**28 89**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52810.1.jpg

2012\_09\_21 09\_42\_10



Sv52810.2.jpg

2012\_09\_21 09\_41\_42

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	Agricoltura e allevamento
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aperture</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>
Note sull'edificio:	<b>tamponamenti</b>

## EDIFICIO

**SV-528.11**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 3553 - Via Bortolani 3553/a**

Catasto Foglio Particella

**28 302**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

XbSv52808.1.jpg

2012\_09\_21 09\_41\_08



XbSv52808.2.jpg

2012\_09\_21 09\_40\_41

## EDIFICIO

**SV-528.12**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Manufatt**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bortolani 3553 - Via Bortolani 3553/a**

Catasto Foglio Particella

**28 302**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

XcSv52808.1.jpg

2012\_09\_21 09\_40\_50



XcSv52808.2.jpg

2012\_09\_21 09\_40\_32

## USO ATTUALE

	<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano terra / rialzato		
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre/Cattivo</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>	
Note sull'edificio:	<b>tamonato</b>	