


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-529**      Data rilievo **09.24**      Rilievatore **br**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **Riola**      Toponimo: **Riolo**  
 Indirizzo: **Via Rodiano 1052 - Via Cese 1074**      Complesso edilizio:       N. elementili: **8**



Longitudine 11.1075320      Latitudine 44.32486893875

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da  Alberature  
 Siepi

Altro: **aia**      Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, cemento, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-529.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Rodiano 1052 - [via Cese 1074/b]**

Catasto Foglio Particella

**50 39**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv52901.1.jpg

2012\_09\_24 12\_35\_47



Sv52901.2.jpg

2012\_09\_24 12\_32\_04

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Agricoltura e allevamento**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Agricoltura e allevamento**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-529.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 1052 - [via Cese 1074]**Catasto Foglio Particella **50 39**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52902.1.jpg

2012\_09\_24 12\_35\_36



Sv52902.2.jpg

2012\_09\_24 12\_32\_09

## EDIFICIO

**SV-529.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Rodiano 1052 - Via Cese 1074**Catasto Foglio Particella **50 39**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-529.04**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cese 1074/b - Via Cese 1074**

Catasto Foglio Particella

**50 39**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52904.1.jpg

2012\_09\_24 12\_36\_40



Sv52904.2.jpg

2012\_09\_24 12\_32\_17

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Irrilevante</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-529.05**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cese 1074/g - Via Cese 1074/f**

Catasto Foglio Particella


**50 50**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52905.1.jpg

2012\_09\_24 12\_31\_32



Sv52905.2.jpg

2012\_09\_24 12\_49\_02

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Grave**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**Presenza di elementi aggiunti: 

Incongruità del fabbricato :

**Aperture, Inferriate**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

**portale**

## EDIFICIO

**SV-529.06**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cese 1074/c - Via Cese 1074/e**

Catasto Foglio Particella

**50 51**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **ex teggia**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52906.1.jpg

2012\_09\_24 12\_32\_03



Sv52906.2.jpg

2012\_09\_24 12\_31\_23

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **ex teggia**

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Grave**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**Presenza di elementi aggiunti: 

Incongruità del fabbricato :

**Aperture, Inferriate**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

**riutilizzo di conci provenienti da cappella**

## EDIFICIO

**SV-529.07**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Cese 1074/d] - [via Cese 1074/e]**

Catasto Foglio Particella

**50 42**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv52907.1.jpg

2012\_09\_24 12\_31\_48

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Forte degrado, rudere</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-529.08**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Cese 1074/d] - [via Cese 1074/e]**

Catasto Foglio Particella

**50 42**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

Sv52908.1.jpg

2012\_09\_24 12\_34\_20

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Forte degrado, rudere</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio: