


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-530**      Data rilievo **09.24**      Rilievatore **br**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **Rodiano**      Toponimo: **Serra**  
 Indirizzo: **Via Cese 286/a - Via Cese 286/b**      Complesso edilizio:       N. elementili: **9**



Longitudine 11.1003501      Latitudine 44.3245279144444

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da       Alberature  
 Siepi

Altro:      Altro:

Materiale pavimentazioni      ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-530.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Cese 286/a - Via Cese 286/b**

Catasto Foglio Particella

**50**

**24**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv53001.1.jpg

2012\_09\_24 12\_03\_28



Sv53001.2.jpg

2012\_09\_24 12\_02\_55

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Leggero/Gr**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Scale esterne**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-530.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Cese 281 - Via Cese 253**Catasto Foglio Particella **47 193**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53002.1.jpg

2012\_09\_24 12\_03\_35


## EDIFICIO

**SV-530.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Cese 253 - Via Cese 234**Catasto Foglio Particella **47 193**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico   Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53003.1.jpg

2012\_09\_24 12\_02\_24

## EDIFICIO

**SV-530.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Cese 253 - Via Cese 234**Catasto Foglio Particella **47 193**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53004.1.jpg

2012\_09\_24 12\_00\_59

## EDIFICIO

**SV-530.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via Cese 234] - [via Cese 253]**Catasto Foglio Particella **47 149**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-530.06**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cese 234 - Via Cese 253**

Catasto Foglio Particella

**47 193**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **garage**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53006.1.jpg

2012\_09\_24 12\_00\_11

## EDIFICIO

**SV-530.07**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cese 234 - [via Cese 253]**

Catasto Foglio Particella

**47 149**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-530.08**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Cese 250 - Via Cese 242**


Catasto Foglio Particella

**47 149**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante



Sv5300

2012\_09\_24 12\_02\_39

## EDIFICIO

**SV-530.09**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

 Edificio di origine storica 

 Complesso edilizio: 

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **Via Cese 242/a - Via Cese 242**

Catasto Foglio Particella

**47 149**

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 


Sv53009.1.jpg

2012\_09\_24 12\_01\_50



Sv53009.2.jpg

2012\_09\_24 12\_02\_04



Sv53009.3.jpg

2012\_09\_24 12\_02\_18

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio: