


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-535** Data rilievo **09.20** Rilievatore **bf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Camposcuola** Toponimo: **Campo Scuola**
 Indirizzo: **Via Merlano 3224/c - Via Merlano 3224/b** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **6**



Longitudine 11.0982782 Latitudine 44.3781907883333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore
☐ Significativo
☐ Compromesso
 Tipo di uso ☒ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☐ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☐ Cortile privato ☒ Indiretto ☒ Alberature di pregio
☐ Parcheggio privato Mediato da ☐ Alberature
☐ Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido, lastre di pietra, lastre di pietra**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☒ **Grande valore ambientale**

Note:

☐ **Valore ambientale**

☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

SV-535.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlano 3224/b - Via Merlano 3224/a

Catasto Foglio Particella

12 95

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv53501.1.jpg

2012_09_20 12_37_49



Sv53501.2.jpg

2012_09_20 12_37_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Accessori alla residenza

Piano primo

Completamente in uso

Accessori alla residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Cattivo

lesioni

Presenza di elementi aggiunti:

☒

Deposito

Incongruità del fabbricato :

☒

Strutture in c.a. a vista

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-535.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlano 3224/b - Via Merlano 3224/a**

Catasto Foglio Particella

12 97INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

XaSv53502.1.jpg

2012_09_20 12_44_31



XaSv53502.2.jpg

2012_09_20 12_45_59

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☒**Aperture**

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-535.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - StallaEdificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlano 3224/c - Via Merlano 3224/b**

Catasto Foglio Particella

12 97INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv53503.1.jpg

2012_09_20 12_46_49



Sv53503.2.jpg

2012_09_20 12_43_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	Non utilizzato	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	☒	
Incongruità del fabbricato :	☒	Piccoli ampliamenti
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo		Potenzialmente elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO**SV-535.04**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 3224/c] - [via Merlano 3224/b]**

Catasto Foglio Particella

12 98INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Sv53504.1.jpg

2012_09_20 12_36_47



Sv53504.2.jpg

2012_09_20 12_35_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Agricoltura e allevamento**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :



Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

tamponature**EDIFICIO****SV-535.05**

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica ☐Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 3224/c] - [via Merlano 3224/b]**

Catasto Foglio Particella

12 97INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

inesistenteNonEsistente ☒ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

EDIFICIO

SV-535.06


Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☒Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlano 3224/b - Via Merlano 3224/a**

Catasto Foglio Particella

12 97INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

XbSv53502.1.jpg

2012_09_20 12_43_51



XbSv53502.2.jpg

2012_09_20 12_44_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:



Incongruità del fabbricato :

**Aperture**

Presenza elementi di pregio



Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: