


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-537** Data rilievo **09.19** Riilevatore **mr** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo: **Selciato**
 Indirizzo: **Via Vedegheto 3319/d - Via Vedegheto 3319/c** Complesso edilizio: N. elementili: **4**



Longitudine 11.1099774 Latitudine 44.34761719

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, asfalto**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-537.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Vedegheto 3319/d - Via Vedegheto 3319/c**

Catasto Foglio Particella

36 110

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **baracche**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv53701.1.jpg

2012_09_19 12_23_04



Sv53701.2.jpg

2012_09_19 12_21_17

EDIFICIO

SV-537.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Vedegheto 3319/c - Via Vedegheto 3319/b**

Catasto Foglio Particella

36 110INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53702.1.jpg

2012_09_19 12_21_45



Sv53702.2.jpg

2012_09_19 12_22_08



Sv53702.3.jpg

2012_09_19 12_22_05



Sv53702.4.jpg

2012_09_19 12_21_48



Sv53702.5.jpg

2012_09_19 12_21_56

EDIFICIO

SV-537.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**


Indirizzo

Via Vedegheto 3319/a - Via Vedegheto 3319/b

Catasto Foglio Particella

36 105INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53703.1.jpg

2012_09_19 12_22_49

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**Compromissione (imm., materiali) **Assente**Stato di conservazione / degrado **Buono**Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-537.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Vedegheto 3319/b - Via Vedegheto 3319/a

Catasto Foglio Particella

36 105INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53704.1.jpg

2012_09_19 12_22_34



Sv53704.2.jpg

2012_09_19 12_22_11

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza collettiva**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Tettoie

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

-

Note sull'edificio: