


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-538** Data rilievo **09.19** Riilevatore **mr** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **la Cavanella** Toponimo: **Cavanella**
 Indirizzo: **Via Vedegheto 4350/g - Via Vedegheto 4350/h** Complesso edilizio: N. elementili: **7**



Longitudine 11.1125809 Latitudine 44.3455847414286

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Casa Cavanella** Insediamenti:
 Edifici: **edifici residenziali: casa** epoca: vincolo:

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input checked="" type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	ghiaia, porfido				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

SV-538.01	Tipologia originaria	Edificio di origine rurale - Residenzi	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Territorio: RURALE	Indirizzo	Via Vedegheto 4350/c - Via Vedegheto 4350/a		Catasto Foglio Particella	36	149	
INDAGINI:	scheda di indagine 2012						
Note	visibile da lontano x cane libero						
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv53801.1.jpg

2012_09_19 13_11_02



Sv53801.2.jpg

2012_09_19 13_14_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Usi misti
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	
Note:	visibile da lontano x cane libero	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-538.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Vedegheto 4350/e - Via Vedegheto 4350/f

Catasto Foglio Particella

36 164INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

Sv53802.1.jpg

2012_09_19 13_06_04



Sv53802.2.jpg

2012_09_19 13_05_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-538.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Vedegheto 4350/g - Via Vedegheto 4350/h

Catasto Foglio Particella

36 163INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53803.1.jpg

2012_09_19 13_07_15



Sv53803.2.jpg

2012_09_19 13_06_46



Sv53803.3.jpg

2012_09_19 13_06_28

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Autorimesse n.**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**

Compromissione (imm., materiali) **Grave**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato : **Rivestimenti**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-538.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Vedegheto 4350/b - [via Vedegheto 4350/c]**

Catasto Foglio Particella

36 159INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53804.1.jpg

2012_09_19 13_10_38



Sv53804.2.jpg

2012_09_19 13_12_08

USO ATTUALE

	Completamente in uso	Usi misti
Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Usi misti
Piano primo	Completamente in uso	Usi misti
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-538.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Vedegheto 4350/e - Via Vedegheto 4350/g

Catasto Foglio Particella

36 163INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53805.1.jpg

2012_09_19 13_05_50

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	Autorimesse n.
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/> Tettoie
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-538.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Vedegheto 4350/c - [via Vedegheto 4350/h]**

Catasto Foglio Particella

36 160INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53806.1.jpg

2012_09_19 13_09_35



Sv53806.2.jpg

2012_09_19 13_10_31

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> Parapetti, mensole in pietra
Valore architettonico complessivo	Elevato
Note sull'edificio:	loggiato

EDIFICIO

SV-538.07

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Vedegheto 4350/h] - [via Vedegheto 4350/c]**

Catasto Foglio Particella

36 162INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53807.1.jpg

2012_09_19 13_08_08



Sv53807.2.jpg

2012_09_19 13_07_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Autorimesse n.
Piano primo		Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante

Note sull'edificio: