


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-539** Data rilievo **09.12** Rilievatore **bdf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **Vedegheto** IGM: **Vedegheto** Toponimo: **Vedegheto**
 Indirizzo: **Via Olara 340 - Via Faggeto 364** Complesso edilizio: N. elementili: **16**



Longitudine 11.1122058 Latitudine 44.34165132625

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **San Cristoforo** Insediamenti: **insediamento religioso: Chiesa parrocchiale**
 Edifici: epoca: **1573** vincolo:

Chiesa originaria del 1300 fu rifatta nel 1573 e dotata di campanile nel 1618, crollata nel 1762 fu rifatta spostandola di 500 m su progetto di G.G. Dotti e dotata di campanile nel 1790.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto **Grande valore**
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input checked="" type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	ghiaia, porfido				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				


EDIFICIO

SV-539.01	Tipologia originaria	Edificio religioso - Chiesa	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: URBANO	Indirizzo	[via Olara 60] - [via Olara 66]		Catasto Foglio Particella	46	B	
INDAGINI: scheda di indagine 2012							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv53901.1.jpg

2012_09_12 11_56_38



Sv53901.2.jpg

2012_09_12 11_55_59



Sv53901.3.jpg

2012_09_12 11_57_59



Sv53901.4.jpg

2012_09_12 11_58_29

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	-
Piano primo	-	-

Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato : **Aperture, Tinteggiatura**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.02

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Olara 340 - Via Faggeto 364**

Catasto Foglio Particella

46 BINDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Xasv53902.1.jpg

2012_09_12 11_55_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Uso parziale	Accessori alla residenza
Piano primo		Uso parziale	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Scale esterne
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.03

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Olara 340] - [via Faggeto 364]**

Catasto Foglio Particella

46 30INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-539.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364 - Via Faggeto 364/a

Catasto Foglio Particella

46 32INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Elevato
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-539.05

Tipologia originaria -

 Edificio di origine storica Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **Via Faggeto 364/b - Via Faggeto 360**

Catasto Foglio Particella

46 485

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

 Note **toponimo il Portone**

 NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante


Sv53905.1.jpg

2012_09_12 12_00_47



Sv53905.2.jpg

2012_09_12 12_02_38



Sv53905.3.jpg

2012_09_12 12_18_18

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Usi misti
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note: toponimo il Portone			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato : **Inferriate**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Elevato**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 364/b - Via Faggeto 360**

Catasto Foglio Particella

46 485INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

	Completamente in uso	Residenza
Piano terra / rialzato		
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Scale esterne
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	-	

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.07

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364/b - Via Faggeto 364/e

Catasto Foglio Particella

46 110INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **ristorante su 2 piani**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

XaSv53907.1.jpg

2012_09_12 12_15_37



XaSv53907.2.jpg

2012_09_12 12_40_54

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Usi misti
Piano primo		Completamente in uso	Usi misti
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-

Note: **ristorante su 2 piani**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.08

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364/e - Via Faggeto 364/b

Catasto Foglio Particella

46 110INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53908.1.jpg

2012_09_12 12_05_25

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.09

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 364/e - Via Faggeto 364/c**

Catasto Foglio Particella

46 37INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **del1600**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

XaSv539059.1.jpg

2012_09_12 12_21_06

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:	del1600	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.10

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 364/d - Via Faggeto 364/f**

Catasto Foglio Particella

46 114INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-539.11

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364/g - Via Faggeto 364/f

Catasto Foglio Particella

46 113INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53911.1.jpg

2012_09_12 12_10_32

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	-
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-539.12

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364/f - Via Faggeto 364/c

Catasto Foglio Particella

46 114INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53912.1.jpg

2012_09_12 12_11_35

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture a garage, Inferriate
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

SV-539.13

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364/f - Via Faggeto 364/g

Catasto Foglio Particella

46 113INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

Sv53913.1.jpg

2012_09_12 12_13_13

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-539.14

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Olara 340 - Via Faggeto 364**

Catasto Foglio Particella

46 30INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Xbsv53902.1.jpg

2012_09_12 11_55_30



Xbsv53902.2.jpg

2012_09_12 12_00_16

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Residenza
Piano primo	Non utilizzato	Residenza
Piano secondo	Non utilizzato	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Potenzialmente elevato
Note sull'edificio:	tamponature

EDIFICIO

SV-539.15

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 364/b - Via Faggeto 364/e**

Catasto Foglio Particella

46 485INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

XbSv53907.1.jpg

2012_09_12 12_06_35



XbSv53907.2.jpg

2012_09_12 12_18_33

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	poco visibile

EDIFICIO

SV-539.16

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 364/e - Via Faggeto 364/c

Catasto Foglio Particella

46 37INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

XbSv53909.1.jpg

2012_09_12 12_07_47

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Assente

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Scale esterne

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio: