


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE
QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-540** Data rilievo **09.12** Rilievatore **bdf** Comune: **Savigno**
OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
Località: **Vedegheto** IGM: **Ia Cavanella** Toponimo: **Vedegheto**
Indirizzo: **Via Faggeto 101/n - Via Faggeto 101/m** Complesso edilizio: N. elementili: **9**




Longitudine 11.1122267 Latitudine 44.3433534011111

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto **Grande valore**
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato **Indiretto** **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da **Alberature**
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, asfalto**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-540.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Faggeto 101/n - Via Faggeto 101/m**

Catasto Foglio Particella

46 24

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **2 unit **

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



EDIFICIO

SV-540.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Faggeto 101/f - Via Faggeto 101/c**

Catasto Foglio Particella

46 17

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**


Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



EDIFICIO

SV-540.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 101/c - Via Faggeto 101/e**

Catasto Foglio Particella

46 654INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54003.1.jpg

2012_09_12 11_22_07



Sv54003.2.jpg

2012_09_12 11_23_26

EDIFICIO

SV-540.04

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 101/I - Via Faggeto 101/o

Catasto Foglio Particella

46 365INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **2 unit **NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54004.1.jpg

2012_09_12 10_52_23



Sv54004.2.jpg

2012_09_12 10_51_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **2 unit **

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruit  del fabbricato :

Aperture, Inferriate, Serramenti

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

tamponature

EDIFICIO

SV-540.05

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 101/d - Via Faggeto 101/g**Catasto Foglio Particella **46 20**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54005.1.jpg

2012_09_12 11_00_17



Sv54005.2.jpg

2012_09_12 11_01_31

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : 1	Completamente in uso	Residenza
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	tamponature

EDIFICIO

SV-540.06

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Faggeto 101/e - Via Faggeto 101/f**

Catasto Foglio Particella **46 654**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Sv54006.1.jpg

2012_09_12 11_21_52

EDIFICIO

SV-540.07

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 101/i - Via Faggeto 101/h**

Catasto Foglio Particella


46 21INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54007.1.jpg

2012_09_12 10_59_18



Sv54007.2.jpg

2012_09_12 11_01_58

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Residenza
Piano primo	Completamente in uso	Residenza
Piano secondo	Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture, Scale esterne
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	tamponature cornici

EDIFICIO

SV-540.08

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Faggeto 101/i - Via Faggeto 101/i**

Catasto Foglio Particella

46 22INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

inesistenteNonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

SV-540.09


Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Faggeto 101/i - Via Faggeto 101/I

Catasto Foglio Particella

46 22INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **ex mulino**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Residenza
Piano primo	Non utilizzato	Residenza
Piano secondo	Non utilizzato	Residenza
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-
Note:	ex mulino	

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Inferriate
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	