



Tipo di uso	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Giardino/parco privato</b>	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> <b>Diretto</b>	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> <b>Sistemazione formale</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cortile privato</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Indiretto</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alberature di pregio</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcheggio privato</b>	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alberature</b>
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> <b>Siepi</b>
Materiale pavimentazioni	<b>ghiaia, porfido, porfido</b>				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Grande valore ambientale</b>				
Note:	<input type="checkbox"/> <b>Valore ambientale</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Valore ambientale compromesso</b>				

### EDIFICIO

<b>SV-541.01</b>	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: <b>RURALE</b>	Indirizzo	<b>[via Dei Piani 566]</b>	Catasto Foglio Particella				
INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b>							
Note <b>inaccessibile</b>							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>

### EDIFICIO

<b>SV-541.02</b>	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: <b>RURALE</b>	Indirizzo	<b>[via Dei Piani 566]</b>	Catasto Foglio Particella	<b>46</b>	<b>209</b>		
INDAGINI: <b>scheda di indagine 2012</b>							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input checked="" type="checkbox"/>



Sv54102.1.jpg

2012\_09\_12 15\_40\_54



Sv54102.2.jpg

2012\_09\_12 15\_40\_36

## EDIFICIO

**SV-541.03**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

 Edificio di origine storica 

 Complesso edilizio: 

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **Via Dei Piani 566 - [via Dei Piani 540/a]**

Catasto Foglio Particella

**46 209**

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente 

 NonAccessibile 

 NonStorico 

 Edificio Accessorio non rilevante 


Sv54103.1.jpg

2012\_09\_12 15\_42\_16



Sv54103.2.jpg

2012\_09\_12 15\_41\_35



Sv54103.3.jpg

2012\_09\_12 15\_41\_10

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**
**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**
**Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso**
**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deposito</b>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Tetto a falde sfalsate</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Irrilevante</b>
Note sull'edificio:		

## EDIFICIO

**SV-541.04**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Manufatt**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Dei Piani 532/f]**

Catasto Foglio Particella

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54104.1.jpg

2012\_09\_12 15\_42\_57



Sv54104.2.jpg

2012\_09\_12 15\_42\_34

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Cattivo</b>

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.05**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Dei Piani 532/f] - [via Dei Piani 532/e]**

Catasto Foglio Particella

**46 270**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54105.1.jpg

2012\_09\_12 15\_48\_36



Sv54105.2.jpg

2012\_09\_12 15\_49\_16

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Assente</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.06**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Dei Piani 540/a - Via Dei Piani 532/a**

Catasto Foglio Particella

**46 264**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54106.1.jpg

2012\_09\_12 15\_51\_50



Sv54106.2.jpg

2012\_09\_12 15\_50\_14

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Tettoie</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.07**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Dei Piani 540/a - Via Dei Piani 532/a**Catasto Foglio Particella **46 264**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **unito con scheda 541.06**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54107.1.jpg

2012\_09\_12 15\_45\_56

## EDIFICIO

**SV-541.08**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Dei Piani 540 - Via Dei Piani 532/c**

Catasto Foglio Particella

**46 217**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**Presenza di elementi aggiunti: 

Incongruità del fabbricato :

**Aperture, Tettoie**Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.09**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Dei Piani 532/d - Via Dei Piani 532/e**

Catasto Foglio Particella

**46 270**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

XaSv54109.1.jpg

2012\_09\_12 15\_42\_06



XaSv54109.2.jpg

2012\_09\_12 15\_43\_55

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Uso parziale</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Uso parziale</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.10**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Dei Piani 540 - Via Dei Piani 532/a**

Catasto Foglio Particella

**46 217**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54110.1.jpg

2012\_09\_12 15\_45\_33



Sv54110.2.jpg

2012\_09\_12 15\_50\_30

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero/Gr</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Buono</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Aperture a garage</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.11**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Dei Piani 532/b - Via Dei Piani 532/d**

Catasto Foglio Particella

**46 217**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54111.1.jpg

2012\_09\_12 15\_44\_22

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato****Residenza**

Piano primo

**Non utilizzato****Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Potenzialmente elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.12**

Tipologia originaria

**Cortina edilizia**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Dei Piani 532/c - Via Dei Piani 532/b**

Catasto Foglio Particella

**46 217**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54112.1.jpg

2012\_09\_12 16\_24\_43



Sv54112.2.jpg

2012\_09\_12 15\_45\_29

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato****Residenza**

Piano primo

**Non utilizzato****Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Potenzialmente elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.13**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Dei Piani 532/f - Via Dei Piani 532/e**

Catasto Foglio Particella

**46 275**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54113.1.jpg

2012\_09\_12 15\_43\_48



Sv54113.2.jpg

2012\_09\_12 15\_41\_48

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture, Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>
Note sull'edificio:		<b>tamponature</b>

## EDIFICIO

**SV-541.14**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Dei Piani 532/b - Via Dei Piani 532/c**

Catasto Foglio Particella

**46 277**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54114.1.jpg

2012\_09\_12 15\_44\_09



Sv54114.2.jpg

2012\_09\_12 16\_23\_34

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Strutture in c.a. a vista</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.15**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Stalla e fi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Dei Piani 532/f] - [via Dei Piani 532/e]**

Catasto Foglio Particella

**46 276**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv54115.1.jpg

2012\_09\_12 15\_43\_16



Sv54115.2.jpg

2012\_09\_12 15\_42\_40

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Accessori alla residenza</b>
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Leggero</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Strutture in c.a. a vista</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Medio-Elevato</b>

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-541.16**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Manufatt**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Dei Piani 532/d - Via Dei Piani 532/e**

Catasto Foglio Particella

**46 270**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

XbSv54109.1.jpg

2012\_09\_12 16\_28\_55



XbSv54109.2.jpg

2012\_09\_12 15\_41\_55

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo		<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Cattivo</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	<b>Medio</b>

Note sull'edificio: